

4
3
2
1
0



KIT REPARACIÓN FAROS
HEADLIGHT REPAIR KIT
SURTIDOR LAVAFAROS
HEADLIGHT WASHER
COMPLEMENTOS FAROS
HEADLIGHT ACCESSORIES

8.7

< CATÁLOGO 2024 >



KIT REPARACIÓN FAROS SURTIDOR LAVAFAROS COMPLEMENTOS FAROS HEADLIGHT REPAIR KIT HEADLIGHT CLEANER HEADLIGHT ACCESSORIES

< CATÁLOGO 2024 >

DESDE 1947
+ 75 AÑOS
Acompañándote!

C/ JOSEP ROS I ROS, 38 - 40
POL. INDUSTRIAL LA CLOTA
08760, BARCELONA, ESPAÑA

TEL. OFICINAS

(+34) 934 990 501

TEL. PEDIDOS

(+34) 934 990 250

triclo@triclo.es

www.triclo.es



 **TRICLO®**

ÍNDICE

TUBO DE EMPALME	05
ALFA ROMEO	06
AUDI	07
BMW	18
CHEVROLET	27
CITROËN	28
DACIA	34
FIAT	35
FORD	40
HONDA / HYUNDAI	44
JAGUAR / KIA	47
LANCIA / LAND ROVER	48
MAZDA	50
MERCEDES	51
MINI	56
MITSUBISHI	58
NISSAN	59
OPEL	63
PEUGEOT	70
PORSCHE	75
RENAULT	76
SEAT	81
ŠKODA	89
TOYOTA	95
VOLVO	96
VOLKSWAGEN	100

< DESDE 1947 >


• Desde los inicios de nuestra actividad en 1947, nuestro objetivo ha sido la producción y comercialización de productos de automoción.

• Con más de 75 años de experiencia en el sector, seguimos viviendo con pasión nuestro trabajo. Pasión que nos ha llevado a crecer y a proporcionar una amplia cobertura tanto nacional como internacional.

*“Calidad.
Servicio y Proximidad.”*




ICONOS / SÍMBOLOS




DELANTERO IZQUIERDO / FRONT LEFT / AVANT GAUCHE



DELANTERO DERECHO / FRONT RIGHT / AVANT DROIT



AMBOS LADOS / ALL / TOUS



ZONA INTERNA CAPÓ / CAR BONNET / CAPOT DE VOITURE

TUBO DE EMPALME

2 vías, Ø 3 x 3



190.501
(U.E.=10)

2 vías, Ø 3 x 5



190.502
(U.E.=10)

2 vías, Ø 4 x 5



190.503
(U.E.=10)

2 vías, Ø 5 x 5



190.504
(U.E.=10)

2 vías, Ø 5 x 5



190.517
(U.E.=10)

2 vías, Ø 5 x 5 «corto»
con válvula



190.505
(U.E.=10)

2 vías, Ø 5 x 5 «largo»
con válvula



190.506
(U.E.=10)

2 vías, Ø 3 x 5
con válvula



190.512
(U.E.=10)

2 vías, Ø 5 x 5
con válvula



190.507
(U.E.=10)

2 vías, Ø 5 x 5
con válvula



190.515
(U.E.=10)

3 vías, Ø 4 x 4 x 5



190.516
(U.E.=10)

3 vías, Ø 5 x 5 x 5



190.508
(U.E.=10)

3 vías, Ø 5 x 5 x 5




190.520
(U.E.=10)

3 vías, Ø 5 x 5 x 5



190.518
(U.E.=10)

3 vías, Ø 5 x 5 x 5



190.519
(U.E.=10)

3 vías, Ø 5 x 5 x 5
con válvula



190.510
(U.E.=10)

3 vías, Ø 6 x 6 x 6
con válvula



190.513
(U.E.=10)

3 vías, Ø 5 x 5 x 5
con válvula



190.509
(U.E.=10)

3 vías, Ø 6 x 6 x 6
con válvula



190.514
(U.E.=10)

3 vías, Ø 5 x 5 x 5
con válvula



190.511
(U.E.=10)

ALFA ROMEO

159 ('05→'11)

190.392



OEM:
71740944

BOMBA LAVAFAROS




GIULIA ('16→)

190.392



OEM:
71740944

BOMBA LAVAFAROS



GIULIETTA ('10→'20)

190.392



OEM:
71740944

BOMBA LAVAFAROS




MITO ('08→'11)

190.392



OEM:
71740944

BOMBA LAVAFAROS



STELVIO ('17→)

190.392



OEM:
71740944

BOMBA LAVAFAROS



AUDI

50/ 80/ 90/ 100/ 200

190.382



OEM:
3B7 955 681

BOMBA LAVAFAROS

2

PINS



A1 (8X) ('10→'18)

190.649

190.648

Izquierdo → ← Derecho



OEM:
8X0 955 101A

OEM:
8X0 955 102A

SURTIDOR LAVAFAROS
» MODELO '10→'14

FOTO LADO IZQ.



190.394

OEM:
6R0 955 681

BOMBA LAVAFAROS

2

PINS



A2 (8Z) ('00→'05)

173.196

Ambos
lados →



OEM:
1J0 941 295B

REGULADOR DE FAROS
» HALÓGENA
» ELÉCTRICO
» MODELO '02→'05

3

PINS



190.382

OEM:
3B7 955 681

BOMBA LAVAFAROS

2

PINS



A3 (8L) ('97→'03)



163.242

Ambos
lados →



OEM:
8L0 998 121

KIT DE REPARACIÓN DE FAROS



190.382



OEM:
3B7 955 681

BOMBA LAVAFAROS

2
PINS



A3 (8P) ('03→'13)

NEW



FOTO LADO IZQ.

164.885

Izquierdo →



OEM:
8P0 998 121A

164.884

← Derecho



OEM:
8P0 998 122A

KIT DE REPARACIÓN DE FAROS
» MODELO '09→'13



173.080

Ambos
lados →



OEM:
1J0 941 295A

REGULADOR DE FAROS
» HALÓGENA
» ELÉCTRICO
» MODELO '04→'08

2
PINS



3
PINS



173.197

Ambos
lados →



OEM:
1K6 941 295

REGULADOR DE FAROS
» HALÓGENA
» ELÉCTRICO
» MODELO CABRIOLET '09→'13



190.382



OEM:
3B7 955 681

BOMBA LAVAFAROS

2
PINS



A3 (8V) ('13→'19)




FOTO LADO IZQ.

164.887

164.886

Izquierdo → ← Derecho



OEM:
8V0 998 121

OEM:
8V0 998 122

KIT DE REPARACIÓN DE FAROS




FOTO LADO IZQ.

190.631

190.630

Izquierdo → ← Derecho



OEM:
8V0 955 101

OEM:
8V0 955 102

SURTIDOR LAVAFAROS
» MODELO '13→'16



2
PINS



190.382



OEM:
3B7 955 681

BOMBA LAVAFAROS



2
PINS



190.394



OEM:
6R0 955 681

BOMBA LAVAFAROS
» MODELO CABRIOLET '15→'19




FOTO LADO IZQ.

190.221

190.220

Izquierdo → ← Derecho



OEM:
8V3 955 275 GRU

OEM:
8V3 955 276 GRU

TAPA LAVAFAROS
» NÚMERO DE PR: 2JB+K8G,K8R
» MODELO '13→'16




FOTO LADO IZQ.

190.223

190.222

Izquierdo → ← Derecho



OEM:
8V5 955 275 GRU

OEM:
8V5 955 276 GRU

TAPA LAVAFAROS
» NÚMERO DE PR: 2JB+K8S
» MODELO '13→'16

A4 (B5) ('94→'01)



3
PINS



173.196

Ambos
lados →



OEM:
1J0 941 295B

REGULADOR DE FAROS
» HALÓGENA
» ELÉCTRICO
» MODELO '99→



2
PINS



190.382



OEM:
3B7 955 681

BOMBA LAVAFAROS

A4 (B6) ('00→'05)




FOTO LADO IZQ.

163.241

163.240

Izquierdo → ← Derecho



OEM:
8EO 998 121

OEM:
8EO 998 122

KIT DE REPARACIÓN DE FAROS



3
PINS



173.196

Ambos
lados →



OEM:
1J0 941 295B

REGULADOR DE FAROS

» HALÓGENA
» ELÉCTRICO

190.382



2
PINS



OEM:
3B7 955 681

BOMBA LAVAFAROS

A4 (B7) ('04→'08)



2
PINS



173.080

Ambos
lados →



OEM:
1J0 941 295A

REGULADOR DE FAROS

» HALÓGENA
» ELÉCTRICO
» MODELO CABRIOLET '07→'09



2
PINS



190.382



OEM:
3B7 955 681

BOMBA LAVAFAROS

A4 (B8) ('08→'15)



FOTO LADO IZQ.

164.889

164.888

Izquierdo →  ← Derecho

OEM:
8T0 998 121B

OEM:
8T0 998 122B

KIT DE REPARACIÓN DE FAROS
» MODELO '10→'15



2
PINS



173.080

Ambos
lados → 

OEM:
1J0 941 295A

REGULADOR DE FAROS
» HALÓGENA
» ELÉCTRICO
» MODELO '05→'15



FOTO LADO IZQ.

190.633

190.632

Izquierdo →  ← Derecho

OEM:
8K0 955 101B

OEM:
8K0 955 102B

SURTIDOR LAVAFAROS
» MODELO '08→'12



FOTO LADO IZQ.

190.635

190.634

Izquierdo →  ← Derecho

OEM:
8K0 955 101D

OEM:
8K0 955 102D

SURTIDOR LAVAFAROS
» MODELO '13→'15



FOTO LADO IZQ.

190.231

190.230

Izquierdo →  ← Derecho

OEM:
8K0 955 275 GRU

OEM:
8K0 955 276 GRU

TAPA LAVAFAROS
» MODELO '08→'12



FOTO LADO IZQ.

190.225

190.224

Izquierdo →  ← Derecho

OEM:
8K0 955 275G GRU
8K0 955 275C GRU

OEM:
8K0 955 276G GRU
8K0 955 276C GRU

TAPA LAVAFAROS
» MODELO '12→'15



2
PINS



OEM:
3B7 955 681

BOMBA LAVAFAROS
» MODELO '08→'12



2
PINS



190.393



OEM:
8K0 955 681

BOMBA LAVAFAROS
» MODELO '13→'15

A4 (B9) ('15→)


FOTO LADO IZQ.

164.891

Izquierdo →


164.890

← Derecho


OEM:
8W0 998 121

OEM:
8W0 998 122

KIT DE REPARACIÓN DE FAROS

2
PINS

190.394

OEM:
6R0 955 681

BOMBA LAVAFAROS
» MODELO '16→'19

A5 (8T) ('07→'16)


FOTO LADO IZQ.

164.889

Izquierdo →


164.888

← Derecho


OEM:
8T0 998 121B

OEM:
8T0 998 122B

KIT DE REPARACIÓN DE FAROS
» MODELO '10→'16

2
PINS

173.080

Ambos
lados →

OEM:
1J0 941 295A

REGULADOR DE FAROS
» HALÓGENA
» ELÉCTRICO
» MODELO '12→'17


FOTO LADO IZQ.

190.707

Izquierdo →


190.706

← Derecho


OEM:
8T0 955 101B

OEM:
8T0 955 102B

SURTIDOR LAVAFAROS
» MODELO '08→'11


FOTO LADO IZQ.

190.709

Izquierdo →


190.708

← Derecho


OEM:
8T0 955 101D

OEM:
8T0 955 102D

SURTIDOR LAVAFAROS
» MODELO '12→'16

2
PINS

190.382

OEM:
3B7 955 681

BOMBA LAVAFAROS
» MODELO '08→'11

2
PINS

190.393

OEM:
8K0 955 681

BOMBA LAVAFAROS
» MODELO '12→'16

AUDI

A5 (F5) ('17→'19)



190.394



OEM:
6R0 955 681

BOMBA LAVAFAROS

2
PINS



A6 (C4) ('94→'97)



190.382



OEM:
3B7 955 681

BOMBA LAVAFAROS

2
PINS



A6 (C5) ('97→'05)



190.382



OEM:
3B7 955 681

BOMBA LAVAFAROS

2
PINS



A6 (C6) ('04→'11)



FOTO LADO IZQ.

164.893

164.892

Izquierdo → ← Derecho



OEM:
4F0 998 121

OEM:
4F0 998 122

KIT DE REPARACIÓN DE FAROS



173.197

Ambos
lados →



OEM:
1K6 941 295

REGULADOR DE FAROS

» HALÓGENA
» ELÉCTRICO

3
PINS



190.382



OEM:
3B7 955 681

BOMBA LAVAFAROS

2
PINS



A6 (C7) ('10→'18)




FOTO LADO IZQ.

164.895

164.894

Izquierdo → ← Derecho



OEM:
4G0 998 121A

OEM:
4G0 998 122A

KIT DE REPARACIÓN DE FAROS



2
PINS



190.382



OEM:
3B7 955 681

BOMBA LAVAFAROS
» MODELO →'14



2
PINS



190.394



OEM:
6R0 955 681

BOMBA LAVAFAROS
» MODELO SEDÁN/ ALLROAD '13→'18
» MODELO AVANT-QUATTRO '15→'19

A7 (4G8) ('10→'18)



2
PINS



190.382



OEM:
3B7 955 681

BOMBA LAVAFAROS
» MODELO '11→'14



2
PINS



190.394



OEM:
6R0 955 681

BOMBA LAVAFAROS
» MODELO '15→'19

A8 I (D2/4D) ('94→'02)



2
PINS



173.080

Ambos
lados →



OEM:
1J0 941 295A

REGULADOR DE FAROS
» HALÓGENA
» ELÉCTRICO
» MODELO '99→'03



2
PINS



190.382



OEM:
3B7 955 681

BOMBA LAVAFAROS

AUDI

A8 II (D3/4E) ('02→'10)



190.382



OEM:
3B7 955 681

BOMBA LAVAFAROS

2
PINS



A8 III (D4/4H) ('10→'17)



190.382



OEM:
3B7 955 681

BOMBA LAVAFAROS
» MODELO '10→'13

2
PINS



190.394



OEM:
6R0 955 681

BOMBA LAVAFAROS
» MODELO '14→'17

2
PINS



Q2 (GA) ('16→'19)



190.394



OEM:
6R0 955 681

BOMBA LAVAFAROS

2
PINS



Q3 I (8U) ('11→'18)



190.703

190.702

Izquierdo → ← Derecho



OEM:
8U0 955 101

OEM:
8U0 955 102

SURTIDOR LAVAFAROS
» MODELO '11→'14



190.394



OEM:
6R0 955 681

BOMBA LAVAFAROS

2
PINS



Q5 I ('08→'17)



3
PINS



178.098



OEM:
5PO 941 295


REGULADOR DE FAROS
» HALÓGENA
» ELÉCTRICO



FOTO LADO IZQ.

190.637

190.636



OEM:
8RO 955 101

OEM:
8RO 955 102


SURTIDOR LAVAFAROS
» MODELO '08→'12



FOTO LADO IZQ.

190.639

190.638



OEM:
8RO 955 101A

OEM:
8RO 955 102A


SURTIDOR LAVAFAROS
» MODELO '13→'17



FOTO LADO IZQ.

190.227

190.226



OEM:
8RO 955 275 GRU

OEM:
8RO 955 276 GRU


TAPA LAVAFAROS
» MODELO '08→'12



FOTO LADO IZQ.

190.229

190.228



OEM:
8RO 955 275C GRU

OEM:
8RO 955 276C GRU

TAPA LAVAFAROS
» MODELO '13→'17



2
PINS



190.382



OEM:
3B7 955 681

BOMBA LAVAFAROS

Q5 II ('17→)



2
PINS



190.394



OEM:
6RO 955 681

BOMBA LAVAFAROS
» MODELO '17→'19

Q7 I (4L) ('06→'15)



3
PINS



173.196

Ambos
lados →



OEM:
1J0 941 295B

REGULADOR DE FAROS
» HALÓGENA
» ELÉCTRICO



FOTO LADO IZQ.

190.705

190.704

Izquierdo →



← Derecho

OEM:
4L0 955 101

OEM:
4L0 955 102

SURTIDOR LAVAFAROS



FOTO LADO IZQ.

190.235

190.234

Izquierdo →



← Derecho

OEM:
4L0 955 275G GRU

OEM:
4L0 955 276G GRU

TAPA LAVAFAROS
» MODELO '10→'15



2
PINS



190.382



OEM:
3B7 955 681

BOMBA LAVAFAROS

Q7 II (4M) ('15→)

NEW



FOTO LADO IZQ.

190.753

190.752

Izquierdo →



OEM:
4M0 955 101A
4M0 955 101B

OEM:
4M0 955 102A
4M0 955 102B

SURTIDOR LAVAFAROS



2
PINS



190.394



OEM:
6R0 955 681

BOMBA LAVAFAROS
» MODELO '16→'19

TT ('98→)

162.720



OEM:
8N0 951 257


FIJACIÓN LATERAL DEL FARO
» MODELO '98→'06

173.080



OEM:
1J0 941 295A

REGULADOR DE FAROS
» HALÓGENA
» ELÉCTRICO
» MODELO '07→'14



190.382



OEM:
3B7 955 681

BOMBA LAVAFAROS
» MODELO '98→'14



190.394



OEM:
6R0 955 681

BOMBA LAVAFAROS
» MODELO '14→'19



BMW

SERIE 1 (E81/ E82/ E87/ E88) ('04→'11)

173.041



OEM:
63 11 6 938 563

REGULADOR DE FAROS
» HALÓGENA
» ELÉCTRICO




190.382



OEM:
67 12 8 377 430
67 12 6 973 097

BOMBA LAVAFAROS



SERIE 1 (F20/ F21) ('11→)

	190.611	190.610		190.755	190.754
	Izquierdo → 	 ← Derecho		Izquierdo → 	 ← Derecho
OEM: 61 67 7 275 657		OEM: 61 67 7 275 658		OEM: 61 67 7 430 897	
SURTIDOR LAVAFAROS » MODELO →'14				SURTIDOR LAVAFAROS » MODELO '14→	

FOTO LADO IZQ.

NEW

FOTO LADO IZQ.

	190.393
	
OEM: 67 63 7 217 792	
BOMBA LAVAFAROS	

2 PINS



SERIE 2 ('13→)

	190.611	190.610		190.393
	Izquierdo → 	 ← Derecho		
OEM: 61 67 7 275 657		OEM: 61 67 7 275 658		OEM: 67 63 7 217 792
SURTIDOR LAVAFAROS » MODELO F22				BOMBA LAVAFAROS » MODELO F22/ F23/ F87

FOTO LADO IZQ.

2 PINS



SERIE 3 (E36) (→'98)

	190.382
	
OEM: 67 12 8 377 430 67 12 6 973 097	
BOMBA LAVAFAROS	

2 PINS



SERIE 3 (E46) ('98→'05)

	190.382
	
OEM: 67 12 8 377 430 67 12 6 973 097	
BOMBA LAVAFAROS	

2 PINS



SERIE 3 (E90/ E91) ('05→'11)


FOTO LADO IZQ.

164.899
164.898

Izquierdo → ← Derecho

OEM:
63 11 7 161 671_PART

OEM:
63 11 7 161 672_PART

KIT DE REPARACIÓN DE FAROS
» MODELO '05→'08

4
PINS

173.041

 Ambos
lados →

OEM:
63 11 6 938 563

REGULADOR DE FAROS
» HALÓGENA
» ELÉCTRICO


FOTO LADO IZQ.

190.201
190.200

Izquierdo → ← Derecho

OEM:
61 67 8 031 307

OEM:
61 67 8 031 308

TAPA LAVAFAROS
» MODELO '05→'08


FOTO LADO IZQ.

190.203
190.202

Izquierdo → ← Derecho

OEM:
61 67 7 211 209

OEM:
61 67 7 211 210

TAPA LAVAFAROS
» MODELO '08→'11

SERIE 3 (E90/ E91/ E92/ E93) ('05→'11)

190.602

 Ambos
lados →

OEM:
61 67 7 179 311

SURTIDOR LAVAFAROS

2
PINS

190.382

OEM:
67 12 8 377 430
67 12 6 973 097

BOMBA LAVAFAROS
SERIE 3 (F30/ F31) ('11→'15)


FOTO LADO IZQ.

190.205
190.204

Izquierdo → ← Derecho

OEM:
51 11 7 293 031

OEM:
51 11 7 293 032

TAPA LAVAFAROS

SERIE 3 (F30/ F31/ F34/ F80) ('11→)



FOTO LADO IZQ.

190.611

190.610

Izquierdo →



← Derecho

OEM:
61 67 7 275 657

OEM:
61 67 7 275 658

SURTIDOR LAVAFAROS



2
PINS



190.393



OEM:
67 63 7 217 792

BOMBA LAVAFAROS

SERIE 4 (F32/ F33/ F36/ F82/ F83) ('13→)



FOTO LADO IZQ.

190.611

190.610

Izquierdo →



← Derecho

OEM:
61 67 7 275 657

OEM:
61 67 7 275 658

SURTIDOR LAVAFAROS



2
PINS



190.393



OEM:
67 63 7 217 792

BOMBA LAVAFAROS

SERIE 5 (E39) ('00→'03)



164.594

Ambos
lados →



KIT REGULADOR DE FAROS



2
PINS



190.382



OEM:
67 12 8 377 430
67 12 6 973 097


BOMBA LAVAFAROS

SERIE 5 (E60/ E61) ('03→'10)
NEW


FOTO LADO IZQ.

164.897
164.896

Izquierdo → ← Derecho


OEM:
63 12 6 941 477

OEM:
63 12 6 941 478


KIT DE REPARACIÓN DE FAROS



FOTO LADO IZQ.

190.601
190.600

Izquierdo → ← Derecho


OEM:
61 67 7 038 415

OEM:
61 67 7 038 416

SURTIDOR LAVAFAROS



FOTO LADO IZQ.

190.207
190.206

Izquierdo → ← Derecho


OEM:
51 11 7 111 741

OEM:
51 11 7 111 742

TAPA LAVAFAROS


2
PINS

190.382

OEM:
67 12 8 377 430
67 12 6 973 097

BOMBA LAVAFAROS

SERIE 5 (F07/F10/F11) ('08→'17)

4
PINS

173.041

 Ambos
lados →


OEM:
63 11 6 938 563

 REGULADOR DE FAROS
» HALÓGENA
» ELÉCTRICO


FOTO LADO IZQ.

190.613
190.612

Izquierdo → ← Derecho


OEM:
61 67 7 377 667
61 67 7 149 885

OEM:
61 67 7 377 668
61 67 7 149 886

SURTIDOR LAVAFAROS

SERIE 5 (F10/ F11) ('09→'17)


FOTO LADO IZQ.

190.209
190.208

Izquierdo → ← Derecho


OEM:
51 11 7 246 869


OEM:
51 11 7 246 870

 TAPA LAVAFAROS
» MODELO '09→'13


FOTO LADO IZQ.

190.211
190.210

Izquierdo → ← Derecho


OEM:
51 11 7 332 683

OEM:
51 11 7 332 684

 TAPA LAVAFAROS
» MODELO '13→'17

BMW

SERIE 5 (F07/ F10/ F11/G30/ G31) ('08→)



190.393



OEM:
67 63 7 217 792

BOMBA LAVAFAROS



SERIE 6 (E63/ E64) ('02→'10)



190.382



OEM:
67 12 8 377 430
67 12 6 973 097

BOMBA LAVAFAROS



SERIE 6 (F06/ F12/ F13/ G32) ('11→)



190.393



OEM:
67 63 7 217 792

BOMBA LAVAFAROS



SERIE 7 (E38) (→'01)



190.382



OEM:
67 12 8 377 430
67 12 6 973 097

BOMBA LAVAFAROS



SERIE 7 (E65/ E66/ E67) ('00→'08)



190.382



OEM:
67 12 8 377 430
67 12 6 973 097

BOMBA LAVAFAROS



SERIE 7 (F01/ F02/ F03/ F04/ G11/ G12) ('11→)



190.393



OEM:
67 63 7 217 792

BOMBA LAVAFAROS



X1 (E84) ('09→'15)

190.603

 Ambos
lados →

OEM:
61 67 2 990 155

 SURTIDOR LAVAFAROS
» MODELO →'12

190.605
190.604

Izquierdo →



← Derecho

OEM:
61 67 7 321 891

OEM:
61 67 7 321 892

 SURTIDOR LAVAFAROS
» MODELO '12→

190.213
190.212

Izquierdo →



← Derecho

OEM:
51 11 2 993 585

OEM:
51 11 2 993 585

 TAPA LAVAFAROS
» MODELO '09→'12

190.215
190.214

Izquierdo →



← Derecho

OEM:
51 11 7 347 666

OEM:
51 11 7 347 666

 TAPA LAVAFAROS
» MODELO '12→'15

FOTO LADO IZQ.

FOTO LADO IZQ.


190.382

OEM:
67 12 8 377 430
67126973097

BOMBA LAVAFAROS

2
PINS

X1 (F48) ('14→)

190.393

OEM:
67 63 7 217 792

BOMBA LAVAFAROS

2
PINS

X2 (F39) ('17→)

190.393

OEM:
67 63 7 217 792

BOMBA LAVAFAROS

2
PINS


X3 (E83) ('03→'11)



2
PINS



190.382



OEM:
67 12 8 377 430
67 12 6 973 097

BOMBA LAVAFAROS



FOTO LADO IZQ.

190.671

190.670

Izquierdo →



← Derecho

OEM:
61 67 3 416 467

OEM:
61 67 3 416 468

SURTIDOR LAVAFAROS
» MODELO '06→'10

X3 (F25) ('09→'17)



190.669

Ambos
lados →



OEM:
61 67 7 251 640

SURTIDOR LAVAFAROS
» MODELO '10→'14



FOTO LADO IZQ.

190.607

190.606

Izquierdo →



← Derecho

OEM:
61 67 7 357 001

OEM:
61 67 7 357 002

SURTIDOR LAVAFAROS
» MODELO '14→'17



FOTO LADO IZQ.

190.217

190.216

Izquierdo →



← Derecho

OEM:
51 11 7 261 100

OEM:
51 11 7 261 100

TAPA LAVAFAROS
» MODELO '09→'14



2
PINS



190.393



OEM:
67 63 7 217 792

BOMBA LAVAFAROS

X4 (F26) ('14→)



FOTO LADO IZQ.

190.607

190.606

Izquierdo →



← Derecho

OEM:
61 67 7 357 001

OEM:
61 67 7 357 002

SURTIDOR LAVAFAROS



2
PINS



190.393



OEM:
67 63 7 217 792

BOMBA LAVAFAROS

X5 (E53) ('98→'06)


190.382

OEM:

67 12 8 377 430
67 12 6 973 097

BOMBA LAVAFAROS

2

PINS



X5 (E70) ('07→'13)


173.041

Ambos
lados →

OEM:

63 11 6 938 563

REGULADOR DE FAROS

» HALÓGENA

» ELÉCTRICO

4

PINS


190.609
190.608

Izquierdo →



← Derecho

OEM:

61 67 7 173 851

OEM:

61 67 7 173 852

SURTIDOR LAVAFAROS

FOTO LADO IZQ.


190.219
190.218

Izquierdo →



← Derecho

OEM:

51 65 7 199 141

OEM:

51 65 7 199 142

TAPA LAVAFAROS

FOTO LADO IZQ.


190.393

OEM:

67 63 7 217 792

BOMBA LAVAFAROS

2

PINS



X5 (F15/ F85) ('13→'18)


190.673
190.672

Izquierdo →



← Derecho

OEM:

61 67 7 292 657

OEM:

61 67 7 292 658

SURTIDOR LAVAFAROS

FOTO LADO IZQ.

BMW

X6 (E71/ F72) ('08→)



4
PINS

173.041

Ambos
lados →



OEM:
63 11 6 938 563

REGULADOR DE FAROS
» HALÓGENA
» ELÉCTRICO



2
PINS

190.393



OEM:
67 63 7 217 792

BOMBA LAVAFAROS

X6 (F16/F86) ('14→'19)



FOTO LADO IZQ.

190.673

190.672

Izquierdo →



← Derecho

OEM:
61 67 7 292 657

OEM:
61 67 7 292 658

SURTIDOR LAVAFAROS

Z4 ROADSTER (E85/ E86) ('02→'08)



2
PINS

190.382



OEM:
67 12 8 377 430
67 12 6 973 097

BOMBA LAVAFAROS

Z4 ROADSTER (E89) ('08→)



2
PINS

190.393



OEM:
67 63 7 217 792

BOMBA LAVAFAROS

Z8 ROADSTER (E53) ('98→'03)



2
PINS

190.382



OEM:
67 12 8 377 430
67 12 6 973 097

BOMBA LAVAFAROS

CHEVROLET

CAPTIVA ('06→)



2
PINS


190.429



OEM:
96627003
96627006

BOMBA LAVAFAROS

AX ('96→'98)




162.650

Ambos
lados →



OEM:
95634217

REGULADOR DE FAROS
» HALÓGENA



162.755

Ambos
lados →



OEM:
95598693

KIT REGULADOR DE FAROS

BERLINGO (M49)



3
PINS



171.434

Ambos
lados →



OEM:
6224.C0

REGULADOR DE FAROS
» HALÓGENA
» ELÉCTRICO
» MODELO '98→'02



2
PINS



190.391



OEM:
6434.59

BOMBA LAVAFAROS
» MODELO '96→'08



162.758

Ambos
lados →



OEM:
6224.69

REGULADOR DE FAROS
» HALÓGENA
» MANUAL
» MODELO (VU) (VP) '96→'08

C4 I (LC) ('04→'10)



FOTO LADO IZQ.

164.441

164.440

Izquierdo →



← Derecho



OEM:
6212.83

OEM:
6212.84

KIT DE REPARACIÓN DE FAROS

CITROËN

C4 II (B7) ('10 →'19)

NEW



FOTO LADO IZQ.

164.905

Izquierdo → 

OEM:
6212.H1

164.904

← Derecho 

OEM:
6212.H0

KIT DE REPARACIÓN DE FAROS

NEW



2
PINS



190.424




OEM:
6434.F8

BOMBA LAVAFAROS

C4 PICASSO I ('06 →'13)



3
PINS



171.433

Ambos lados → 

OEM:
6224.L1

REGULADOR DE FAROS
» HALÓGENA
» ELÉCTRICO

C5 I (DC) ('01 →'07)



2
PINS



190.391



OEM:
6434.59

BOMBA LAVAFAROS

C5 III (RD/ RW) ('08 →'17)

NEW



FOTO LADO IZQ.

164.907

Izquierdo → 

OEM:
6212.F0

164.906

← Derecho 

OEM:
6212.F1

KIT DE REPARACIÓN DE FAROS

C-ELYSEE ('12 →)

NEW



FOTO LADO IZQ.

164.909

Izquierdo → 

OEM:
9805552680


164.908

← Derecho 

OEM:
9805551980

KIT DE REPARACIÓN DE FAROS

C15 ('87 →'00)



162.755

Ambos lados → 

OEM:
95598693

KIT REGULADOR DE FAROS



162.754

Ambos lados → 

OEM:
75510922

REGULADOR DE FAROS
» HALÓGENA

DS 4 ('11→'14)




FOTO LADO IZQ.

164.905

164.904

Izquierdo → ← Derecho



OEM:
6212.H1

OEM:
6212.H0

KIT DE REPARACIÓN DE FAROS



2
PINS



190.424



OEM:
6434.F8

BOMBA LAVAFAROS

DS 5 ('11→'16)



164.624

Ambos
lados →



OEM:
9672905880

FIJACIÓN DEL FARO



2
PINS



190.424



OEM:
6434.F8

BOMBA LAVAFAROS

EVASIÓN ('94→'02)



162.758

Ambos
lados →



OEM:
6224.69

REGULADOR DE FAROS
» HALÓGENA
» MANUAL



3
PINS



171.434

Ambos
lados →



OEM:
6224.C0

REGULADOR DE FAROS
» HALÓGENA
» ELÉCTRICO
» MODELO '98→



2
PINS



190.391



OEM:
6434.59

BOMBA LAVAFAROS

CITROËN

JUMPER ('06→)

190.392




OEM:
6434.C7
1612504780

BOMBA LAVAFAROS



JUMPY I ('94→'06)

162.757




OEM:
6224.79
96082019

REGULADOR DE FAROS
» HALÓGENA
» MODELO LARGO




171.434



OEM:
6224.C0

REGULADOR DE FAROS
» HALÓGENA
» ELÉCTRICO
» MODELO '98→



190.391



OEM:
6434.59

BOMBA LAVAFAROS



JUMPY II ('07→'16)

190.391



OEM:
6434.59

BOMBA LAVAFAROS



NEMO ('08→)


NEW



FOTO LADO IZQ.

164.921

164.920



OEM:
6212.F4

OEM:
6212.F3

KIT DE REPARACIÓN DE FAROS

SAXO ('96→'04)



162.758

Ambos
lados →



OEM:
6224.69

REGULADOR DE FAROS
» HALÓGENA
» MANUAL



171.434

Ambos
lados →



OEM:
6224.C0

REGULADOR DE FAROS
» HALÓGENA
» ELÉCTRICO
» MODELO '98→

3
PINS



190.391



OEM:
6434.59

BOMBA LAVAFAROS

2
PINS



XANTIA ('93→'03)



190.391



OEM:
6434.59

BOMBA LAVAFAROS

2
PINS



XM I/ II ('89→'00)



190.391



OEM:
6434.59

BOMBA LAVAFAROS

2
PINS



XSARA ('97→'04)



171.434

Ambos
lados →



OEM:
6224.C0

REGULADOR DE FAROS
» HALÓGENA
» ELÉCTRICO
» MODELO '98→

3
PINS



190.391



OEM:
6434.59

BOMBA LAVAFAROS

2
PINS



CITROËN

XSARA II (00'→'06)



FOTO LADO IZQ.

163.331

Izquierdo →



163.330

← Derecho



OEM:
6212.57

OEM:
6212.58

FIJACIÓN DEL FARO

XSARA PICASSO (00'→'12)



3
PINS



171.434


Ambos
lados →



OEM:
6224.C0

REGULADOR DE FAROS
» HALÓGENA
» ELÉCTRICO

ZX ('91→'99)



162.757

Ambos
lados →



OEM:
6224.79
96082019

REGULADOR DE FAROS
» HALÓGENA
» MODELO LARGO



162.830

Ambos
lados →



OEM:
6224.81

CASQUILLO FIJACIÓN DEL FARO



162.831

Ambos
lados →



OEM:
95583069

CASQUILLO REGULACIÓN DE FAROS



162.832

Ambos
lados →



OEM:
6225.66
95564656

ARO REGULADOR DE FAROS



2
PINS



190.391



OEM:
6434.59

BOMBA LAVAFAROS

DOKKER (KE_) ('12→)



FOTO LADO IZQ.

164.913

Izquierdo →



164.912

← Derecho



OEM:
260607950R

OEM:
260102414R

KIT DE REPARACIÓN DE FAROS

DUSTER II (HM) ('17→)



FOTO LADO IZQ.

164.911

Izquierdo →



164.910

← Derecho



OEM:
260609367R_PART
260E75753R2_PART

OEM:
260101133R_PART
260E64275R2_PART

KIT DE REPARACIÓN DE FAROS

LODGY (JS_) ('12→)



FOTO LADO IZQ.

164.913

Izquierdo →



164.912

← Derecho



OEM:
260607950R

OEM:
260102414R

KIT DE REPARACIÓN DE FAROS

SANDERO II ('12→'20)



FOTO LADO IZQ.

164.977

Izquierdo →



164.976

← Derecho



OEM:
260607796R_PART

OEM:
260106223R_PART

KIT DE REPARACIÓN DE FAROS

» NÚMERO DE FABRICACIÓN DEL VEHÍCULO < MOD1612



FOTO LADO IZQ.

164.979

Izquierdo →



164.978

← Derecho



OEM:
260606236R_PART

OEM:
260100437R_PART

KIT DE REPARACIÓN DE FAROS

» NÚMERO DE FABRICACIÓN DEL VEHÍCULO >= MOD1612

FIAT

125/ 126/ 127/ 128/ 131/ 132/ RITMO



162.247

Ambos
lados →



OEM:
4241451

FIJACIÓN DEL FARO

500 ('07→)



164.693

164.692

Izquierdo →



← Derecho



OEM:
51816682

OEM:
51816681

KIT DE REPARACIÓN DE FAROS



190.392



OEM:
71740944

BOMBA LAVAFAROS

2
PINS



BRAVA/BRAVO I ('95→'01)



162.720

Ambos
lados →



OEM:
46440164
46461781

FIJACIÓN LATERAL DEL FARO

BRAVO ('07→'14)



190.392



OEM:
71740944

BOMBA LAVAFAROS

2
PINS



CINQUECENTO ('92→'98)

162.533

 Ambos
lados →

OEM:
7656214

FIJACIÓN DEL FARO


162.535

 Ambos
lados →

OEM:
7703577

FIJACIÓN DEL FARO

DOBLO I ('05 →'09)


FOTO LADO IZQ.

164.915

Izquierdo →


OEM:
51805935_PART

164.914

← Derecho


OEM:
51805934_PART

KIT DE REPARACIÓN DE FAROS

DOBLO II ('09 →'15)


FOTO LADO IZQ.

164.917

Izquierdo →


OEM:
51810672_PART
518774282_PART

164.916

← Derecho


OEM:
51810671_PART

KIT DE REPARACIÓN DE FAROS


2
PINS

190.392

OEM:
71740944

BOMBA LAVAFAROS

DOBLO III ('15 →)


FOTO LADO IZQ.

164.919

Izquierdo →


OEM:
52109259_PART

164.918

← Derecho


OEM:
52109256_PART

KIT DE REPARACIÓN DE FAROS

DUCATO ('06→)



2
PINS



190.392



OEM:
71740944

BOMBA LAVAFAROS

FIORINO/ QUBO ('07→)



FOTO LADO IZQ.

164.921

164.920

Izquierdo →



← Derecho

OEM:
52086842_PART
13612660802_PART

OEM:
52086838_PART
13612650802_PART

KIT DE REPARACIÓN DE FAROS

GRANDE PUNTO ('05→'13)



FOTO LADO IZQ.

164.701

164.700

Izquierdo →



← Derecho

OEM:
51774059

OEM:
51774058

KIT DE REPARACIÓN DE FAROS

IDEA ('03→'12)



FOTO LADO IZQ.

163.403

163.402

Izquierdo →



← Derecho

OEM:
51749551

OEM:
51749550

KIT DE REPARACIÓN DE FAROS

MAREA ('96→'02)



162.720

Ambos
lados →



OEM:
46440164
46461781

FIJACIÓN LATERAL DEL FARO

PANDA ('03→'11)

161.701

 Ambos
lados →

OEM:
14188971

CLIP FARO ANTINEBLA


164.434

 Ambos
lados →

OEM:
71748660

FIJACIÓN DEL FARO


162.533

 Ambos
lados →

OEM:
7656214

FIJACIÓN DEL FARO


163.401
163.400

Izquierdo →



← Derecho


OEM:
71738749

OEM:
71738355

KIT DE REPARACIÓN DE FAROS

FOTO LADO IZQ.

PUNTO (188) ('99→'03)

163.119
163.118

Izquierdo →



← Derecho



KIT DE REPARACIÓN DE FAROS

FOTO LADO IZQ.


163.607
163.606

Izquierdo →



← Derecho


OEM:
46849385_PART
51760027_PART

OEM:
46849354_PART
51760025_PART

KIT DE REPARACIÓN DE FAROS

FOTO LADO IZQ.

REGATA

162.248

 Ambos
lados →

OEM:
7544349

FIJACIÓN DEL FARO

SCUDO ('99→'06)

171.434

 Ambos
lados →

OEM:
9632162280

REGULADOR DE FAROS

 » HALÓGENA
» ELÉCTRICO

3
PINS


FIAT

SEICENTO ('98→'10)



162.535

Ambos
lados →



OEM:
7703577

FIJACIÓN DEL FARO

STILO (192) ('01→'10)



FOTO LADO IZQ.

164.681

164.680

Izquierdo →



← Derecho



OEM:
46838536

OEM:
46838535

KIT DE REPARACIÓN DE FAROS



2
PINS



173.080

Ambos
lados →



OEM:
42536208

REGULADOR DE FAROS

» HALÓGENA
» ELÉCTRICO

TIPO/ TEMPRA



162.251

Ambos
lados →



OEM:
14341000

FIJACIÓN DEL FARO



162.250

Ambos
lados →



OEM:
15681000

FIJACIÓN DEL FARO

TIPO/ EGEA (356) ('15→)



FOTO LADO IZQ.

164.923

164.922

Izquierdo →



← Derecho



OEM:
50927927

OEM:
50927929

KIT DE REPARACIÓN DE FAROS

ULYSEE ('94→'02)



3
PINS



171.434

Ambos
lados →



OEM:
9632162280

REGULADOR DE FAROS

» HALÓGENA
» ELÉCTRICO
» MODELO '99→

ESCORT VI ('95→'01)

162.409

 Ambos
lados →


FIJACIÓN DEL FARO TRASERO

FIESTA III ('89→'96)

162.282

 Ambos
lados →

OEM:
6 184 715
89FG-13B128-CA

BASE REGULADOR DE FAROS


162.299
162.298

Izquierdo →



← Derecho


OEM:
6 186 659
89FG-13K040-DA

OEM:
6 186 660
89FG-13K040-EA

 REGULADOR DE FAROS
» HALÓGENA

FOTO LADO IZQ.

FIESTA V ('02→'08)

163.180

 Ambos
lados →

OEM:
6 156 396
87BG-13M129-AA

FIJACIÓN DEL FARO

FIESTA VI (CB1) ('08→'16)

164.927
164.926

Izquierdo →



← Derecho


OEM:
1 789 946_PART

OEM:
1 789 943_PART

 KIT DE REPARACIÓN DE FAROS
» MODELO '08→'12

FOTO LADO IZQ.

FIESTA VI (CCN) ('08→'16)

164.929
164.928

Izquierdo →



← Derecho

OEM:
C1BB-13W030-AJ_PART
C1BB-13W030-AG_PART
C1BB1-3W030-CH_PART
OEM:
F1EB-13W029A-EB_PART

 KIT DE REPARACIÓN DE FAROS
» MODELO '13→'16

FOTO LADO IZQ.

FOCUS C-MAX ('03→'07)

163.508

 Ambos
lados →

OEM:
1 324 270
4M51-13N060-AA

FIJACIÓN DEL FARO

FORD

GRAND/ C-MAX II ('10→'15)



2
PINS



190.423



OEM:
1 686 506

BOMBA LAVAFAROS

FOCUS I ('98→'04)



163.180

Ambos
lados →



OEM:
6 156 396
87BG-13N129-AA

FIJACIÓN DEL FARO

FOCUS II (CB4) ('08→'11)



163.508

Ambos
lados →



OEM:
1 324 270
4M51-13N060-AA

FIJACIÓN DEL FARO

» MODELO CABRIOLET '06→'10
» MODELO '04→'11



FOTO LADO IZQ.

164.931

164.930

← Derecho

Izquierdo →



OEM:
8M51-13W030-DE_PART 8M51-13W029-AD_PART
8M51-13W030-DE_PART 8M51-13W029-AD_PART

KIT DE REPARACIÓN DE FAROS

FOCUS III (CB8) ('11→'18)



FOTO LADO IZQ.

164.933

164.932

Izquierdo →



← Derecho

OEM:
1 873 929_PART

OEM:
1 873 925_PART

KIT DE REPARACIÓN DE FAROS

» MODELO '11→'14



FOTO LADO IZQ.

190.663

190.662

Izquierdo →



← Derecho

OEM:
1 716 806
BM51-13L015-AC

OEM:
1 716 805
BM51-13L014-AC

SURTIDOR LAVAFAROS

» MODELO '11→'14



2
PINS



190.425



OEM:
1 673 739
1 381 176
6M21-13K082-AA

BOMBA LAVAFAROS

FOCUS IV (CGE) ('18→)



FOTO LADO IZQ.

164.935

Izquierdo →



164.934

← Derecho



OEM:
JX7B-13W030-CE_PART JX7B-13W029-CE_PART

KIT DE REPARACIÓN DE FAROS

FUSIÓN ('01→'12)



163.180

Ambos
lados →



OEM:
6 156 396
87BG-13N129-AA

FIJACIÓN DEL FARO

GALAXY I ('95→'06)



PINS



173.080

Ambos
lados →



OEM:
1 041 664
95VW-13K193-CA

REGULADOR DE FAROS

» HALÓGENA
» ELÉCTRICO

190.382



OEM:
1 209 387
2M21-13K082-AA

BOMBA LAVAFAROS



2
PINS



KUGA II ('13→)



FOTO LADO IZQ.

190.757

Izquierdo →



190.756

← Derecho



OEM:
2 069 481
GV41-13L015-AE

OEM:
2 069 480
GV41-13L014-AE

SURTIDOR LAVAFAROS

» MODELO '16→

FORD

MONDEO IV ('07→'15)




FOTO LADO IZQ.

190.665

190.664

Izquierdo → ← Derecho



OEM:

1 473 732
7S71-13L015-BA

OEM:

1 473 731
7S71-13L014-BA

SURTIDOR LAVAFAROS




FOTO LADO IZQ.

190.257

190.256

Izquierdo → ← Derecho



OEM:

1 473 736
7S71-13L019-BAXWAA

OEM:

1 473 735
7S71-13L018-BAXWAA

TAPA LAVAFAROS



2
PINS



190.425



OEM:

1 673 739
1 381 176
6M21-13K082-AA

BOMBA LAVAFAROS

MONDEO V ('15→'22)



2
PINS



190.425



OEM:

1 673 739
1 381 176
6M21-13K082-AA

BOMBA LAVAFAROS

S-MAX I ('06→'14)



2
PINS



190.425



OEM:

1 673 739
1 381 176
6M21-13K082-AA

BOMBA LAVAFAROS

S-MAX II ('14→)



2
PINS



190.425



OEM:

1 673 739
1 381 176
6M21-13K082-AA

BOMBA LAVAFAROS

TRANSIT / TOURNEO COURIER (C4A) ('14→)




FOTO LADO IZQ.

164.925

164.924

Izquierdo → ← Derecho



OEM:

1 3446 86_PART

OEM:

1 3446 86_PART

KIT DE REPARACIÓN DE FAROS

HONDA

ACCORD TOURER ('09→'12)



2
PINS



190.399



OEM:
76806-SNB-S01

BOMBA LAVAFAROS

CIVIC VIII SEDÁN ('06→'11)



2
PINS



190.399



OEM:
76806-SNB-S01

BOMBA LAVAFAROS

CR-V III ('07→'11)



2
PINS



190.399



OEM:
76806-SNB-S01

BOMBA LAVAFAROS

HYUNDAI

GÉNESIS COUPÉ ('12→'15)



2
PINS



190.426



OEM:
98510-2P000

BOMBA LAVAFAROS


I20 ('12→'14)



FOTO LADO IZQ.

164.941

164.940



OEM:
92101-1J510_PART

OEM:
92102-4P500_PART

KIT DE REPARACIÓN DE FAROS

HYUNDAI

I30 ('12→'17)

NEW



190.426



OEM:
98510-2P000

BOMBA LAVAFAROS

2
PINS



I40 ('11→'19)

NEW



190.426



OEM:
98510-2P000

BOMBA LAVAFAROS

2
PINS



IX55 ('08→'13)

NEW



190.430



OEM:
98510-3F200

BOMBA LAVAFAROS

2
PINS



SANTA FÉ II ('05→'15)



190.737

Ambos
lados →



OEM:
98671-2B000

SURTIDOR LAVAFAROS
» MODELO '09→'12



190.261

190.260

Izquierdo →



← Derecho



OEM:
98680-2B500

OEM:
98690-2B500

TAPA LAVAFAROS
» MODELO '09→'12

FOTO LADO IZQ.

NEW



190.269

190.268

Izquierdo →



← Derecho



OEM:
98681-2W500

OEM:
98682-2W500

TAPA LAVAFAROS
» MODELO '15→'18

FOTO LADO IZQ.

SANTA FÉ III ('12→)

NEW



FOTO LADO IZQ.

190.759

Izquierdo →



190.758

← Derecho



OEM:
98671-2W500

OEM:
98672-2W500

SURTIDOR LAVAFAROS
» MODELO '15→'18

NEW



2
PINS



190.426



OEM:
98510-2P000

BOMBA LAVAFAROS

TUCSON ('15→'20)

NEW



FOTO LADO IZQ.

190.761

Izquierdo →



190.760

← Derecho



OEM:
98671-D3000

OEM:
98672-D3000

SURTIDOR LAVAFAROS
» MODELO '15→'17

NEW



FOTO LADO IZQ.

190.763

Izquierdo →



190.762

← Derecho



OEM:
98671-D7000

OEM:
98672-D7000

SURTIDOR LAVAFAROS
» MODELO '17→

NEW



FOTO LADO IZQ.

190.271

Izquierdo →



190.270

← Derecho



OEM:
98680-D3000

OEM:
98690-D3000

TAPA LAVAFAROS

JAGUAR

XE ('15→)



FOTO LADO IZQ.

190.765

Izquierdo →



190.764

← Derecho



OEM:
T4N8134

OEM:
T4N8133

SURTIDOR LAVAFAROS

» MODELO '17→

XJ ('09→)



FOTO LADO IZQ.

190.767

Izquierdo →



190.766

← Derecho



OEM:
C2D21521

OEM:
C2D21520

SURTIDOR LAVAFAROS

» MODELO '12→

KIA

CEE'D ('12→'18)



2
PINS



190.426



OEM:
98510-2P000

BOMBA LAVAFAROS

OPTIMA ('10→'18)



2
PINS



190.426



OEM:
98510-2P000

BOMBA LAVAFAROS

SORENTO II ('09→'16)



2
PINS



190.426



OEM:
98510-2P000

BOMBA LAVAFAROS

SORENTO III ('15→)



2
PINS



190.426



OEM:
98510-2P000

BOMBA LAVAFAROS
» MODELO →'17

LANCIA

DELTA III (844) ('08→'14)

190.392



OEM:
71740944

BOMBA LAVAFAROS



MUSA ('04→'07)

163.403

163.402



Izquierdo →



← Derecho



OEM:
51749551

OEM:
51749550

KIT DE REPARACIÓN DE FAROS

FOTO LADO IZQ.

Y 10

162.248



Ambos
lados →



OEM:
7544349

FIJACIÓN DEL FARO

LAND ROVER

DISCOVERY III ('05→'09)

190.421



OEM:
DMC 500020

BOMBA LAVAFAROS



DISCOVERY IV ('10→'16)

190.420



OEM:
LR013950

BOMBA LAVAFAROS



LAND ROVER

DISCOVERY SPORT ('15→)



2
PINS



190.420



OEM:
LR013950

BOMBA LAVAFAROS

FREELANDER 2 ('06→'14)



FOTO LADO IZQ.

190.711

190.710

Izquierdo →



← Derecho

OEM:
LR003851

SURTIDOR LAVAFAROS

OEM:
LR003850

RANGE ROVER EVOQUE ('12→'18)



FOTO LADO IZQ.

190.713

190.712

Izquierdo →



← Derecho

OEM:
LR024211

SURTIDOR LAVAFAROS

OEM:
LR024209



2
PINS



190.420



OEM:
LR013950

BOMBA LAVAFAROS

RANGE ROVER III ('02→'12)



2
PINS



190.421



OEM:
DMC 500020

BOMBA LAVAFAROS

RANGE ROVER IV ('12→)



FOTO LADO IZQ.

190.739

190.738

Izquierdo →



← Derecho

OEM:
LR048273

SURTIDOR LAVAFAROS

OEM:
LR048274



2
PINS



190.422



OEM:
LR037592

BOMBA LAVAFAROS

LAND ROVER

RANGE ROVER SPORT I ('05→'13)

190.421



OEM:
DMC 500020

BOMBA LAVAFAROS
» MODELO '05→'09

2

PINS



190.420



OEM:
LR013950

BOMBA LAVAFAROS
» MODELO '10→'13

2

PINS



RANGE ROVER SPORT II ('14→)

190.739

190.738



Izquierdo →  ← Derecho

OEM:
LR048273

SURTIDOR LAVAFAROS

OEM:
LR048274

FOTO LADO IZQ.



190.422

OEM:
LR037592

BOMBA LAVAFAROS

2

PINS



MAZDA

MAZDA 3 (BL) ('08→'14)

190.659

190.658



Izquierdo →  ← Derecho

OEM:
BBP3-518-2YA

OEM:
BBP3-518-2XA

FOTO LADO IZQ.

MAZDA 6/ 6 WAGON ('07→)

190.661

190.660



Izquierdo →  ← Derecho

OEM:
GS1F-518-2YA

OEM:
GS1F-518-2XA

FOTO LADO IZQ.

MERCEDES

CLASE A W169 ('04→'12)



FOTO LADO IZQ.

190.681

190.680

Izquierdo →



← Derecho

OEM:

A169 860 0147

OEM:

A169 860 0247

SURTIDOR LAVAFAROS



2
PINS



190.398



OEM:

A204 869 0021

A210 869 1121

A164 869 0221

BOMBA LAVAFAROS

CLASE B W242/ W246 ('11→'18)



FOTO LADO IZQ.

190.615

190.614

Izquierdo →



← Derecho

OEM:

A246 860 0547

A176 860 0147

OEM:

A246 860 0647

A176 860 0247

SURTIDOR LAVAFAROS



2
PINS



190.398



OEM:

A204 869 0021

A210 869 1121

A164 869 0221

BOMBA LAVAFAROS

CLASE C W203 ('00→'07)



FOTO LADO IZQ.

190.617

190.616

Izquierdo →



← Derecho

OEM:

A203 860 0547

A169 860 1147

OEM:

A203 860 0647

A169 860 1247

SURTIDOR LAVAFAROS



2
PINS



190.398



OEM:

A204 869 0021

A210 869 1121

A164 869 0221

BOMBA LAVAFAROS

CLASE C W204 ('07→'15)



FOTO LADO IZQ.

190.625

190.624

Izquierdo → ← Derecho



OEM:
A212 860 0147
A204 860 0347

OEM:
A212 860 0047
A204 860 0447

SURTIDOR LAVAFAROS

» CÓDIGO SA: 600+800/801/808/809
» MODELO '09→'13




FOTO LADO IZQ.

190.619

190.618

Izquierdo → ← Derecho



OEM:
A204 860 2747

OEM:
A204 860 2847

SURTIDOR LAVAFAROS

» CÓDIGO SA: 600+802/ 803/ 804/ 805
» MODELO '11→'14



2
PINS



190.398



OEM:
A204 869 0021
A210 869 1121
A164 869 0221

BOMBA LAVAFAROS

CLASE CLS C218 ('11→'17)



2
PINS



190.398



OEM:
A204 869 0021
A210 869 1121
A164 869 0221

BOMBA LAVAFAROS

CLASE CLK (A208/ C208) ('97→'03)



2
PINS



190.430



OEM:
A210 869 0321

BOMBA LAVAFAROS

CLASE CLK (C208/ C209) ('06→'12)



2
PINS



190.398



OEM:
A204 869 0021
A210 869 1121
A164 869 0221

BOMBA LAVAFAROS

CLASE E W210 ('96→'03)



2
PINS



190.398



OEM:
A204 869 0021
A210 869 1121
A164 869 0221

BOMBA LAVAFAROS

MERCEDES

CLASE E W211 ('03→'09)



FOTO LADO IZQ.

164.945

164.944

Izquierdo → ← Derecho

OEM:
A211 820 1314
A211 820 5114

OEM:
A211 820 1414
A211 820 5214

KIT DE REPARACIÓN DE FAROS



FOTO LADO IZQ.

190.621

190.620

Izquierdo → ← Derecho

OEM:
A211 860 0547

OEM:
A211 860 0647

SURTIDOR LAVAFAROS
» MODELO '02→'06



FOTO LADO IZQ.

190.623

190.622

Izquierdo → ← Derecho

OEM:
A211 860 2147

OEM:
A211 860 2247

SURTIDOR LAVAFAROS
» MODELO '07→'08



2
PINS



190.398



OEM:
A204 869 0021
A210 869 1121
A164 869 0221

BOMBA LAVAFAROS

CLASE E (S210/ W210) ('95→'03)



PINS
2



190.430



OEM:
A210 869 0321

BOMBA LAVAFAROS

CLASE E W212 ('09→'16)



FOTO LADO IZQ.

190.625

190.624

Izquierdo → ← Derecho

OEM:
A212 860 0147
A204 860 0347

OEM:
A212 860 0047
A204 860 0447

SURTIDOR LAVAFAROS
» CÓDIGO SA: 600+800/801/808/809
» MODELO '09→'13



2
PINS



190.398



OEM:
A204 869 0021
A210 869 1121
A164 869 0221

BOMBA LAVAFAROS

CLASE E W213 ('16→)



FOTO LADO IZQ.

164.947

164.946

Izquierdo → ← Derecho

OEM:
A213 820 2300

OEM:
A213 820 2200

KIT DE REPARACIÓN DE FAROS

CLASE E W238 ('17→) COUPÉ/ DESCAPOTABLE



FOTO LADO IZQ.

164.947

164.946

Izquierdo → ← Derecho

OEM:
A213 820 2300

OEM:
A213 820 2200

KIT DE REPARACIÓN DE FAROS

GLK X204 ('08→'15)



FOTO LADO IZQ.

190.683

190.682

Izquierdo → ← Derecho

OEM:
A204 860 2347

OEM:
A204 860 2447

SURTIDOR LAVAFAROS
» MODELO '12→'15



2
PINS

190.398



OEM:
A204 869 0021
A210 869 1121
A164 869 0221

BOMBA LAVAFAROS

CLASE M W163 ('98→'05)



2
PINS

190.398



OEM:
A204 869 0021
A210 869 1121
A164 869 0221

BOMBA LAVAFAROS

CLASE M W164 ('05→'12)



FOTO LADO IZQ.

190.627

190.626

Izquierdo → ← Derecho

OEM:
A164 860 0547

OEM:
A164 860 0647

SURTIDOR LAVAFAROS
» MODELO '05→'11

CLASE M W166 ('11→'15)



FOTO LADO IZQ.

190.629

190.628

Izquierdo → ← Derecho

OEM:
A166 860 1147

OEM:
A166 860 1247

SURTIDOR LAVAFAROS

MERCEDES

SLK R170 ('96→'04)/ R171 ('04→'11)/ R172 ('11→)



2
PINS



190.430



OEM:
A210 869 0321

BOMBA LAVAFAROS
» MODELO R170 ('96→'04)



2
PINS




190.398



OEM:
A204 869 0021
A210 869 1121
A164 869 0221

BOMBA LAVAFAROS

CITAN ('12→'21)



3
PINS



175.224

Ambos
lados →



OEM:
A415 906 2400

REGULADOR DE FAROS
» HALÓGENA
» ELÉCTRICO

SPRINTER (B906) ('06→'12)



3
PINS



173.197

Ambos
lados →



OEM:
A000 829 2001

REGULADOR DE FAROS
» HALÓGENA
» ELÉCTRICO



2
PINS



190.398



OEM:
A204 869 0021
A210 869 1121
A164 869 0221

BOMBA LAVAFAROS

VITO W639 ('03→'14) / VIANO W639 ('03→'14)



2
PINS



190.398



OEM:
A204 869 0021
A210 869 1121
A164 869 0221

BOMBA LAVAFAROS

MINI (R50/ R53) ('00→'06)



FOTO LADO IZQ.

190.675

190.674

Izquierdo → ← Derecho



OEM:
61 67 7 147 047

OEM:
61 67 7 147 048

SURTIDOR LAVAFAROS



2
PINS



190.407



OEM:
67 12 8 377 428

BOMBA LAVAFAROS

CABRIO (R52) ('02→'08)




FOTO LADO IZQ.

190.675

190.674

Izquierdo → ← Derecho



OEM:
61 67 7 147 047

OEM:
61 67 7 147 048

SURTIDOR LAVAFAROS



2
PINS



190.407



OEM:
67 12 8 377 428

BOMBA LAVAFAROS

CLUBMAN (R55) ('06→'15)



FOTO LADO IZQ.

190.677

190.676

Izquierdo → ← Derecho



OEM:
61 67 7 157 119 +
61 67 2 752 971

OEM:
61 67 7 157 120 +
61 67 2 752 972

SURTIDOR LAVAFAROS



FOTO LADO IZQ.

MINI (R56) ('05→'14)




FOTO LADO IZQ.

190.677

190.676

Izquierdo → ← Derecho



OEM:
61 67 7 157 119 +
61 67 2 752 971

OEM:
61 67 7 157 120 +
61 67 2 752 972

SURTIDOR LAVAFAROS

CABRIO (R57) ('07→'15)



FOTO LADO IZQ.

190.677

190.676

Izquierdo → ← Derecho



OEM:
61 67 7 157 119 +
61 67 2 752 971

OEM:
61 67 7 157 120 +
61 67 2 752 972

SURTIDOR LAVAFAROS



FOTO LADO IZQ.

COUPÉ (R58) ('10→'15)




FOTO LADO IZQ.

190.677

190.676

Izquierdo → ← Derecho



OEM:
61 67 7 157 119 +
61 67 2 752 971

OEM:
61 67 7 157 120 +
61 67 2 752 972

SURTIDOR LAVAFAROS

MINI

COUNTRYMAN (R60) ('10→'15)



FOTO LADO IZQ.

190.679

190.678

Izquierdo →



← Derecho

OEM:
61 67 9 800 913

OEM:
61 67 9 800 914

SURTIDOR LAVAFAROS



2
PINS



190.393



OEM:
67 63 7 217 792

BOMBA LAVAFAROS

ROADSTER (R59) ('11→'15)



FOTO LADO IZQ.

190.677

190.676

Izquierdo →



← Derecho

OEM:
61 67 7 157 119 +
61 67 2 752 971

OEM:
61 67 7 157 120 +
61 67 2 752 972

SURTIDOR LAVAFAROS

PACEMAN (R61) ('12→'15)



FOTO LADO IZQ.

190.679

190.678

Izquierdo →



← Derecho

OEM:
61 67 9 800 913

OEM:
61 67 9 800 914

SURTIDOR LAVAFAROS



2
PINS



190.393



OEM:
67 63 7 217 792

BOMBA LAVAFAROS

ASX ('10→)



FOTO LADO IZQ.

190.241

190.240

Izquierdo →



← Derecho

OEM:
8265A499HA

OEM:
8265A500HA

TAPA LAVAFAROS
» MODELO →'15



2
PINS



190.427



OEM:
8264A228

BOMBA LAVAFAROS

MONTERO/ PAJERO SPORT III (KSOW) ('15→'19)



2
PINS



190.427



OEM:
8264A228

BOMBA LAVAFAROS

OUTLANDER II ('06→'12)



FOTO LADO IZQ.

190.719

190.718

Izquierdo →



← Derecho

OEM:
8264A053

OEM:
8264A054

SURTIDOR LAVAFAROS



FOTO LADO IZQ.

190.265

190.264

Izquierdo →



← Derecho

OEM:
8264A049HA

OEM:
8264A050HA

TAPA LAVAFAROS

MITSUBISHI

OUTLANDER III ('13→'16)




FOTO LADO IZQ.

190.721

190.720

Izquierdo → ← Derecho



OEM:
8264A193

OEM:
8264A194

SURTIDOR LAVAFAROS
» MODELO '12→'15




FOTO LADO IZQ.

190.723

190.722

Izquierdo → ← Derecho



OEM:
8264A309

OEM:
8264A310

SURTIDOR LAVAFAROS
» MODELO '15→




FOTO LADO IZQ.

190.267

190.266

Izquierdo → ← Derecho



OEM:
8264A191HA

OEM:
8264A192HA

TAPA LAVAFAROS



2
PINS



190.427




OEM:
8264A228

BOMBA LAVAFAROS

NISSAN

ALMERA II (N16) ('00→')



2
PINS




190.430



OEM:
28920-BN500

BOMBA LAVAFAROS

E-NV200 ('14→)



3
PINS



176.213

Ambos
lados →



OEM:
26056-AU300

REGULADOR DE FAROS
» HALÓGENA
» ELÉCTRICO

JUKE ('10→'19)




FOTO LADO IZQ.

190.771

190.770

Izquierdo → ← Derecho



OEM:
28642-1KA0A

OEM:
28641-1KA0A

SURTIDOR LAVAFAROS



2
PINS




190.428



OEM:
28920-1KA0A

BOMBA LAVAFAROS
» MODELO '14→

NAVARA ('05→'15)



3
PINS



176.213


Ambos
lados →



OEM:
26056-AU300

REGULADOR DE FAROS
» HALÓGENA
» ELÉCTRICO

PATHFINDER III ('05→)



3
PINS



176.213


Ambos
lados →




OEM:
26056-AU300

REGULADOR DE FAROS
» HALÓGENA
» ELÉCTRICO

PRIMASTAR (X83) ('01→'10)



3
PINS



175.224

Ambos
lados →



OEM:
26056-00Q0A

REGULADOR DE FAROS
» HALÓGENA
» ELÉCTRICO

PRIMERA ('01→'07)



3
PINS



176.213

Ambos
lados →



OEM:
26056-AU300

REGULADOR DE FAROS
» HALÓGENA
» ELÉCTRICO

NISSAN

PULSAR/ TIIDA ('14→)

NEW



190.428



OEM:
28920-1KA0A


BOMBA LAVAFAROS

2

PINS



QASHQAI (J10)/ QASHQAI + 2 I (NJ10) ('06→'13)



176.213

Ambos
lados →



OEM:
26056-AU300

REGULADOR DE FAROS
» HALÓGENA
» ELÉCTRICO

3

PINS



190.657

190.656

Izquierdo →



← Derecho

OEM:
28612-JD000

OEM:
28611-JD000

SURTIDOR LAVAFAROS
» MODELO '06→'10

FOTO LADO IZQ.



190.263

190.262

Izquierdo →



← Derecho

OEM:
28657-JD000

OEM:
28658-JD000

TAPA LAVAFAROS
» MODELO '06→'10

FOTO LADO IZQ.

NEW



190.273

190.272

Izquierdo →



← Derecho


OEM:
28659-BR00H

OEM:
28658-BR00H

TAPA LAVAFAROS
» MODELO '10→

FOTO LADO IZQ.

NEW



190.773

190.772

Izquierdo →



← Derecho

OEM:
28612-BR00A
28646BR00A

OEM:
28611-BR00A
28645BR00A

SURTIDOR LAVAFAROS
» MODELO '10→

FOTO LADO IZQ.

QASHQAI II (J11) ('13→'21)




FOTO LADO IZQ.

164.949

164.948

Izquierdo → ← Derecho



OEM:
26060-4EH0A_PART

OEM:
26060-4EH0A_PART

KIT DE REPARACIÓN DE FAROS
» MODELO '13→'17




FOTO LADO IZQ.

190.769

190.768

Izquierdo → ← Derecho



OEM:
28612-4EM0A
28646-4EM0A

OEM:
28611-4EM0A
28645-4EM0A

SURTIDOR LAVAFAROS
» MODELO '14→'21



FOTO LADO IZQ.

190.275

190.274

Izquierdo → ← Derecho



OEM:
28659-4EM8E

OEM:
28658-4EM8E

TAPA LAVAFAROS
» MODELO '14→'21

X-TRAIL III (T32) ('14→)



2
PINS



190.408



OEM:
28920-3TS0A

BOMBA LAVAFAROS

OPEL

ASTRA G ('98→'10)



164.576

Ambos
lados →



OEM:
90506890
12 74 977

FIJACIÓN DEL FARO



190.392



OEM:
14 52 104
48 32 911
90508709

BOMBA LAVAFAROS

2
PINS



ASTRA H ('04→'14)



164.576

Ambos
lados →



OEM:
90506890
12 74 977

FIJACIÓN DEL FARO



173.197

Ambos
lados →



OEM:
62 07 109
13142042

REGULADOR DE FAROS

» HALÓGENA
» ELÉCTRICO

3
PINS



190.392



OEM:
14 52 104
48 32 911
90508709

BOMBA LAVAFAROS

2
PINS



ASTRA J ('10→'20)

NEW



FOTO LADO IZQ.

164.951

Izquierdo →



164.950

← Derecho



OEM:
13335737
12 18 031

OEM:
13335737
12 18 031

KIT DE REPARACIÓN DE FAROS

COMBO B ('93→'00)



162.809

Ambos
lados →



OEM:
12 18 604
90386374

FIJACIÓN DEL FARO

COMBO C ('01→'11)



190.392



OEM:
14 52 104
48 32 911
90508709

BOMBA LAVAFAROS

2

PINS



COMBO D ('11→'18)

NEW



FOTO LADO IZQ.

164.917

Izquierdo →



164.916

← Derecho



OEM:
955095762_PART
12180402_PART

OEM:
955095762_PART
12180382_PART

KIT DE REPARACIÓN DE FAROS

CORSA A ('83→'93)



162.412

Ambos
lados →



OEM:
12 17 801
90321482

FIJACIÓN DEL FARO

CORSA B ('93→'02)



162.809

Ambos
lados →



OEM:
12 18 604
90386374

FIJACIÓN DEL FARO

OPEL

CORSA C ('01→'11)

190.392



OEM:
14 52 104
48 32 911
90508709

BOMBA LAVAFAROS



CORSA D ('07→'14)

178.098




Ambos
lados →



OEM:
12 07 203

REGULADOR DE FAROS

» HALÓGENA
» ELÉCTRICO



FRONTERA ('92→'98)

162.281



Ambos
lados →



OEM:
12 18 601
90181010

FIJACIÓN DEL FARO

INSIGNIA A ('08→'17)

173.197



Ambos
lados →



OEM:
62 07 109
13142042

REGULADOR DE FAROS

» HALÓGENA
» ELÉCTRICO



FOTO LADO IZQ.

190.715

190.714

Izquierdo →



← Derecho



OEM:
13227348 +
13227337
22875366

SURTIDOR LAVAFAROS

OEM:
13227349 +
13227338
22875367

KADETT ('84→'94)

162.281

 Ambos
lados →

OEM:
12 18 601
90181010

FIJACIÓN DEL FARO

MERIVA A ('03→'10)

3

PINS


178.098

 Ambos
lados →

OEM:
12 07 203

 REGULADOR DE FAROS
» HALÓGENA
» ELÉCTRICO


FOTO LADO IZQ.

190.751
190.750

Izquierdo →



← Derecho

OEM:
93297025


OEM:
93297026

SURTIDOR LAVAFAROS

190.392

OEM:
14 52 104
48 32 911
90508709

BOMBA LAVAFAROS


2

PINS


OMEGA A ('86→'94)

162.281

 Ambos
lados →

OEM:
12 18 601
90181010

FIJACIÓN DEL FARO

SENATOR B ('88→'94)

162.281

 Ambos
lados →

OEM:
12 18 601
90181010

FIJACIÓN DEL FARO

SIGNUM ('03→'08)



3
PINS



173.197

Ambos
lados →



OEM:
13142042
62 07 109

REGULADOR DE FAROS
» HALÓGENA
» ELÉCTRICO



3
PINS



178.098

Ambos
lados →



OEM:
12 07 203

REGULADOR DE FAROS
» HALÓGENA
» ELÉCTRICO
» NO XENÓN EXCEPTO CON LUZ ADAPTATIVA



FOTO LADO IZQ.

190.747

190.746

Izquierdo →



← Derecho



OEM:
91 86 049

SURTIDOR LAVAFAROS
» MODELO '03→'05

OEM:
91 86 050



FOTO LADO IZQ.

190.749

190.748

Izquierdo →



← Derecho

OEM:
13183117

SURTIDOR LAVAFAROS
» MODELO '05→'08

OEM:
13183116

190.392



OEM:
14 52 104
48 32 911
90508709

BOMBA LAVAFAROS



2
PINS



TIGRA A ('93→'02)



162.809

Ambos
lados →



OEM:
12 18 604
90386374

FIJACIÓN DEL FARO

TIGRA B ('04→'19)



3
PINS



178.098

Ambos
lados →



OEM:
12 07 203

REGULADOR DE FAROS
» HALÓGENA
» ELÉCTRICO

VECTRA B ('95→'02)
190.392


OEM:
14 52 104
48 32 911
90508709

BOMBA LAVAFAROS

2
PINS

VECTRA C ('02→'09)
173.197


Ambos
lados →



OEM:
62 07 109
13142042

REGULADOR DE FAROS

» HALÓGENA
» ELÉCTRICO

3
PINS

178.098


Ambos
lados →



OEM:
12 07 203

REGULADOR DE FAROS

» HALÓGENA
» ELÉCTRICO
» NO XENÓN EXCEPTO CON LUZ ADAPTATIVA

3
PINS

190.747
190.746


Izquierdo →



← Derecho

OEM:
91 86 049

SURTIDOR LAVAFAROS

» MODELO '02→'05

OEM:
91 86 050

FOTO LADO IZQ.

190.749
190.748


Izquierdo →



← Derecho

OEM:
13183117

SURTIDOR LAVAFAROS

» MODELO '05→'09

OEM:
13183116

FOTO LADO IZQ.

190.392



OEM:
14 52 104
48 32 911
90508709

BOMBA LAVAFAROS

2
PINS


OPEL

VIVARO A ('01→'14)



175.224

Ambos
lados →



OEM:
44 31 359
93161736

REGULADOR DE FAROS

» HALÓGENA
» ELÉCTRICO

3

PINS



ZAFIRA A (F75) ('98→)



164.576

Ambos
lados →



OEM:
90506890
12 74 977

FIJACIÓN DEL FARO



190.392



OEM:
14 52 104
48 32 911
90508709

BOMBA LAVAFAROS

2

PINS



ZAFIRA B ('05→')



164.576

Ambos
lados →



OEM:
90506890
12 74 977

FIJACIÓN DEL FARO



190.392



OEM:
14 52 104
48 32 911
90508709

BOMBA LAVAFAROS

2

PINS



ZAFIRA C ('12→'19)



190.717

190.716

Izquierdo →



← Derecho

OEM:
20848434

OEM:
20848433

SURTIDOR LAVAFAROS

106 I ('91→'96)

162.830



Ambos
lados →



OEM:
6224.81

CASQUILLO FIJACIÓN DEL FARO

162.832




Ambos
lados →



OEM:
6225.66
95564656

ARO REGULADOR DE FAROS

162.757



Ambos
lados →



OEM:
6224.79
96082019

REGULADOR DE FAROS
» HALÓGENA
» MODELO LARGO

190.391



OEM:
6434.59

BOMBA LAVAFAROS

2
PINS



106 II ('96→'05)

162.758



Ambos
lados →



OEM:
6224.69

REGULADOR DE FAROS
» HALÓGENA

190.391



OEM:
6434.59

BOMBA LAVAFAROS

2
PINS



206 ('98→'12)

171.434



Ambos
lados →



OEM:
6224.C0

REGULADOR DE FAROS
» HALÓGENA
» ELÉCTRICO

3
PINS



190.391



OEM:
6434.59

BOMBA LAVAFAROS

2
PINS



PEUGEOT

301 ('12→)

NEW



FOTO LADO IZQ.

164.909

164.908

Izquierdo →



← Derecho



OEM:
9805552680

OEM:
9805551980

KIT DE REPARACIÓN DE FAROS

306 ('93→'03)

162.830

Ambos
lados →



OEM:
6224.81

CASQUILLO FIJACIÓN DEL FARO

162.758

Ambos
lados →



OEM:
6224.69

REGULADOR DE FAROS
» HALÓGENA

171.434

Ambos
lados →



OEM:
6224.C0

REGULADOR DE FAROS
» HALÓGENA
» ELÉCTRICO
» MODELO ('99→'03)

3

PINS



190.391



OEM:
6434.59

BOMBA LAVAFAROS

2

PINS



308 I (T7) ('07→'13)

NEW



FOTO LADO IZQ.

164.959

164.958

Izquierdo →



← Derecho



OEM:
6212.E3

OEM:
6212.E4

KIT DE REPARACIÓN DE FAROS

308 II (T9) ('13→'21)

NEW



FOTO LADO IZQ.

164.961

164.960

Izquierdo →



← Derecho

OEM:
9807658080

OEM:
9807657780

KIT DE REPARACIÓN DE FAROS

405 II ('92→'97)



162.758

Ambos
lados →



OEM:
6224.69

REGULADOR DE FAROS
» HALÓGENA

406 ('95→'05)



162.758

Ambos
lados →



OEM:
6224.69

REGULADOR DE FAROS
» HALÓGENA



171.434

Ambos
lados →



OEM:
6224.C0

REGULADOR DE FAROS
» HALÓGENA
» ELÉCTRICO

3
PINS



605 ('89→'99)



162.758

Ambos
lados →



OEM:
6224.69

REGULADOR DE FAROS
» HALÓGENA



171.434

Ambos
lados →



OEM:
6224.C0

REGULADOR DE FAROS
» HALÓGENA
» ELÉCTRICO

3
PINS



607 ('99→'10)



171.434

Ambos
lados →



OEM:
6224.C0

REGULADOR DE FAROS
» HALÓGENA
» ELÉCTRICO

3
PINS



190.391



OEM:
6434.59

BOMBA LAVAFAROS

2
PINS



PEUGEOT

806 ('94→'02)



162.758

Ambos
lados →



OEM:
6224.69

REGULADOR DE FAROS
» HALÓGENA



171.434

Ambos
lados →



OEM:
6224.C0

REGULADOR DE FAROS
» HALÓGENA
» ELÉCTRICO

3
PINS



190.391



OEM:
6434.59

BOMBA LAVAFAROS

2

PINS



3008 II (P84E) ('16→)

NEW



FOTO LADO IZQ.

164.957

Izquierdo →



164.956

← Derecho



OEM:
9814255880

OEM:
9814255780

KIT DE REPARACIÓN DE FAROS

5008 II (P87E) ('17→)

NEW



FOTO LADO IZQ.

164.957

Izquierdo →



164.956

← Derecho



OEM:
9814255880

OEM:
9814255780

KIT DE REPARACIÓN DE FAROS

BIPPER ('08 →)



FOTO LADO IZQ.

164.921

Izquierdo →



164.920

← Derecho



OEM:
6212.F4

OEM:
6212.F3

KIT DE REPARACIÓN DE FAROS

BOXER ('06→)



2
PINS




190.392



OEM:
6434.C7
1612504780

BOMBA LAVAFAROS

EXPERT I ('94→'06)



162.757

Ambos
lados →



OEM:
6224.79
96082019

REGULADOR DE FAROS

» HALÓGENA
» MODELO LARGO



3
PINS



171.434

Ambos
lados →



OEM:
6224.C0

REGULADOR DE FAROS

» HALÓGENA
» ELÉCTRICO
» MODELO '98→

2
PINS



190.391



OEM:
6434.59

BOMBA LAVAFAROS

» MODELO '98→

EXPERT II ('07→'16)



2
PINS



190.391



OEM:
6434.59

BOMBA LAVAFAROS

PEUGEOT

PARTNER (M49)



3
PINS



171.434

Ambos
lados →



OEM:
6224.C0

REGULADOR DE FAROS
» HALÓGENA
» ELÉCTRICO
» MODELO '98→'02



2
PINS



190.391



OEM:
6434.59

BOMBA LAVAFAROS
» MODELO '96→'08



162.758

Ambos
lados →



OEM:
6224.69

REGULADOR DE FAROS
» HALÓGENA
» MANUAL
» MODELO (VU) (VP) '96→'08

PARTNER (VU) (K9) ('18→)

NEW



FOTO LADO IZQ.

164.963

164.962

Izquierdo →



← Derecho



OEM:
9824199280

OEM:
9824198780

KIT DE REPARACIÓN DE FAROS

RIFTER (K9) ('18→)

NEW



FOTO LADO IZQ.

164.963

164.962

Izquierdo →



← Derecho



OEM:
9824199280

OEM:
9824198780

KIT DE REPARACIÓN DE FAROS

PORSCHE

CAYENNE ('10→)

NEW



FOTO LADO IZQ.

190.775

190.774

Izquierdo →



← Derecho



OEM:
7P5955978
(95862818000) +
7P5955103
(95862816100)

OEM:
7P5955978
(95862818000) +
7P5955104
(95862816200)

SURTIDOR LAVAFAROS
» MODELO '10→'17

PANAMERA ('09→'17)

NEW



190.815


Ambos
lados →



OEM:
97062813300

TOBERA SURTIDOR LAVAFAROS
» MODELO '13→'17

CLIO III ('05→'12)



3
PINS

175.224

Ambos
lados →

OEM:
8200 402 521

REGULADOR DE FAROS
» HALÓGENA
» ELÉCTRICO



4
PINS

175.225

Ambos
lados →

OEM:
8200 261 818

REGULADOR DE FAROS
» XENÓN
» ELÉCTRICO

CLIO IV ('12→)



FOTO LADO IZQ.

164.967

164.966

Izquierdo → ← Derecho

OEM:
2606 034 42R_PART
2606 086 29R_PART

OEM:
2601 066 24R_PART
2601 033 17R_PART

KIT DE REPARACIÓN DE FAROS

CLIO V ('20→)



FOTO LADO IZQ.

164.969

164.968


Izquierdo → ← Derecho

OEM:
260E 705 44R

OEM:
260E 698 70R

KIT DE REPARACIÓN DE FAROS

ESPACE IV ('02→)



3
PINS

175.224

Ambos
lados →

OEM:
8200 402 521

REGULADOR DE FAROS
» HALÓGENA
» ELÉCTRICO



4
PINS

175.225

Ambos
lados →

OEM:
8200 261 818

REGULADOR DE FAROS
» XENÓN
» ELÉCTRICO



2
PINS

190.391




OEM:
8200 331 654

BOMBA LAVAFAROS
» MODELO →'12

RENAULT

GRAND MODUS (F77) ('10→'12)



3
PINS



175.224

Ambos
lados → 

OEM:
8200 402 521

REGULADOR DE FAROS
» HALÓGENA
» ELÉCTRICO



4
PINS




175.225

Ambos
lados → 

OEM:
8200 261 818

REGULADOR DE FAROS
» XENÓN
» ELÉCTRICO

MODUS (J77) ('04→'10)



3
PINS




175.224

Ambos
lados → 

OEM:
8200 402 521

REGULADOR DE FAROS
» HALÓGENA
» ELÉCTRICO

KANGOO II ('08→'21)



3
PINS



175.224

Ambos
lados → 

OEM:
8200 402 521

REGULADOR DE FAROS
» HALÓGENA
» ELÉCTRICO

KOLEOS I ('08→'15)



FOTO LADO IZQ.

190.667

190.666

Izquierdo →   ← Derecho

OEM:
2864 2JY 00A

OEM:
2864 1JY 00A

SURTIDOR LAVAFAROS
» MODELO '08→'11

LAGUNA II ('01→'07)

163.126

Ambos
lados →



OEM:
7701 050 072

FIJACIÓN DEL FARO



175.224

Ambos
lados →



OEM:
8200 402 521

REGULADOR DE FAROS
» HALÓGENA
» ELÉCTRICO



3
PINS



175.225

Ambos
lados →



OEM:
8200 261 818

REGULADOR DE FAROS
» XENÓN
» ELÉCTRICO



4
PINS



190.391



OEM:
8200 331 654

BOMBA LAVAFAROS



2
PINS



LAGUNA III ('07→'15)


175.224

Ambos
lados →



OEM:
8200 402 521

REGULADOR DE FAROS
» HALÓGENA
» ELÉCTRICO



3
PINS



MEGANE I ('99→'03)

163.019

Ambos
lados →



OEM:
7703 081 180

FIJACIÓN DEL FARO



RENAULT

MEGANE II ('02→'08)



FOTO LADO IZQ.

164.971

Izquierdo →



164.970


← Derecho



OEM:
7701 064 018_PART
7701 063 218_PART

OEM:
7701 064 017_PART
7701 063 220_PART

KIT DE REPARACIÓN DE FAROS



3
PINS



175.224

Ambos
lados →



OEM:
8200 402 521

REGULADOR DE FAROS
» HALÓGENA
» ELÉCTRICO



4
PINS



175.225

Ambos
lados →



OEM:
8200 261 818

REGULADOR DE FAROS
» XENÓN
» ELÉCTRICO

MEGANE III ('09→'16)



FOTO LADO IZQ.

164.973

Izquierdo →



164.972

← Derecho



OEM:
2606 063 89R_PART

OEM:
2601 062 39R_PART

KIT DE REPARACIÓN DE FAROS



FOTO LADO IZQ.

164.975

Izquierdo →



164.974

← Derecho



OEM:
2606 015 71R_PART

OEM:
2601 005 06R_PART

KIT DE REPARACIÓN DE FAROS

SCENIC I ('99→'03)



163.019


Ambos
lados →



OEM:
7703 081 180

FIJACIÓN DEL FARO

SCÉNIC III ('09→'16)



175.224

Ambos
lados →




OEM:
8200 402 521

REGULADOR DE FAROS
» HALÓGENA
» ELÉCTRICO

3
PINS



SYMBOL II ('05→'12)



175.224

Ambos
lados →




OEM:
8200 402 521

REGULADOR DE FAROS
» HALÓGENA
» ELÉCTRICO

3
PINS



TRAFIC II ('00→'14)



175.224

Ambos
lados →




OEM:
8200 402 521

REGULADOR DE FAROS
» HALÓGENA
» ELÉCTRICO

3
PINS



TWINGO II ('07→)



175.224

Ambos
lados →



OEM:
8200 402 521

REGULADOR DE FAROS
» HALÓGENA
» ELÉCTRICO

3
PINS



SEAT

127/ 128/ 131/ 132/ RITMO



162.247

Ambos
lados →



OEM:
NG-20502815

FIJACIÓN DEL FARO



162.248

Ambos
lados →



OEM:
7544349

FIJACIÓN DEL FARO
» MODELO 127/ 131/ RITMO



162.494

Ambos
lados →



OEM:
NG-01746109

REGULADOR DE FAROS
» HALÓGENA
» MODELO 127/ 131/ 132/ RITMO

ALHAMBRA I ('96→'10)



173.080

Ambos
lados →



OEM:
1J0 941 295A

REGULADOR DE FAROS
» HALÓGENA
» ELÉCTRICO

2

PINS



190.382



OEM:
3B7 955 681

BOMBA LAVAFAROS

2

PINS



ALHAMBRA II (710, 711) ('10→)


2
PINS



173.080

Ambos
lados →



OEM:
1J0 941 295A

REGULADOR DE FAROS
» HALÓGENA
» ELÉCTRICO
» MODELO →'19

ALHAMBRA II (710, 711) ('10→)


FOTO LADO IZQ.

190.695

190.694

Izquierdo →



← Derecho

OEM:
7N0 955 979 +
7N0 955 103

OEM:
7N0 955 979 +
7N0 955 104

SURTIDOR LAVAFAROS



2
PINS



190.382



OEM:
3B7 955 681

BOMBA LAVAFAROS

ALTEA/ XL (5P) ('05→'15)


FOTO LADO IZQ.

164.981

164.980

Izquierdo →



← Derecho

OEM:
5P0 941 057

OEM:
5P0 941 058

KIT DE REPARACIÓN DE FAROS



3
PINS



178.098

Ambos
lados →



OEM:
5P0 941 295

REGULADOR DE FAROS
» HALÓGENA
» ELÉCTRICO



190.814

Ambos
lados →



OEM:
6J0 955 099

TOBERA SURTIDOR LAVAFAROS
» MODELO '07→'15



2
PINS



190.382



OEM:
3B7 955 681

BOMBA LAVAFAROS
» MODELO XL

SEAT

AROSA (6H) ('97→'04)



3
PINS



173.196

Ambos
lados →



OEM:
1J0 941 295B

REGULADOR DE FAROS
» HALÓGENA
» ELÉCTRICO

ATECA (KH7) ('16→)

NEW



FOTO LADO IZQ.

190.777

Izquierdo →



OEM:
575 955 965

SURTIDOR LAVAFAROS
» MODELO '16→'19

190.776

← Derecho



OEM:
575 955 966



2
PINS



190.394



OEM:
6R0 955 681

BOMBA LAVAFAROS
» MODELO '16→'19

CÓRDOBA I (6K1, 6K2) ('93→'02)



3
PINS



173.196

Ambos
lados →



OEM:
1J0 941 295B

REGULADOR DE FAROS
» HALÓGENA
» ELÉCTRICO
» MODELO '99→



2
PINS



190.382



OEM:
3B7 955 681

BOMBA LAVAFAROS

CÓRDOBA II (6L) ('02→'08)



3
PINS



173.196

Ambos
lados →



OEM:
1J0 941 295B

REGULADOR DE FAROS
» HALÓGENA
» ELÉCTRICO



2
PINS



190.382



OEM:
3B7 955 681

BOMBA LAVAFAROS

EXEO ('08→'13)


3
PINS


178.098

Ambos
lados →



OEM:
5P0 941 295

REGULADOR DE FAROS
» HALÓGENA
» ELÉCTRICO



2
PINS


190.382


OEM:
3B7 955 681

BOMBA LAVAFAROS

IBIZA II (6K1) ('93→'02)


3
PINS


173.196

Ambos
lados →



OEM:
1J0 941 295B

REGULADOR DE FAROS
» HALÓGENA
» ELÉCTRICO
» MODELO '99→



2
PINS


190.382


OEM:
3B7 955 681

BOMBA LAVAFAROS

IBIZA III (6L) ('02→'08)


3
PINS


173.196

Ambos
lados →



OEM:
1J0 941 295B

REGULADOR DE FAROS
» HALÓGENA
» ELÉCTRICO



2
PINS


190.382


OEM:
3B7 955 681

BOMBA LAVAFAROS

IBIZA IV (6J) ('08→'17)



3
PINS



178.098

Ambos
lados → 

OEM:
5PO 941 295

REGULADOR DE FAROS
» HALÓGENA
» ELÉCTRICO



FOTO LADO IZQ.

190.779

190.778

Izquierdo →  ← Derecho 

OEM:
6JO 955 965
6JO 955 103A
6JO 955 979

OEM:
6JO 955 966
6JO 955 104A
6JO 955 978

SURTIDOR LAVAFAROS
» MODELO '13→'17



190.814

Ambos
lados → 

OEM:
6JO 955 099

TOBERA SURTIDOR LAVAFAROS
» MODELO '09→'12



FOTO LADO IZQ.

190.813

190.812

Izquierdo →  ← Derecho 

OEM:
6JO 955 103

OEM:
6JO 955 104

INYECTOR SURTIDOR LAVAFAROS
» MODELO '09→'12



2
PINS



190.382



OEM:
3B7 955 681

BOMBA LAVAFAROS
» MODELO →'12



2
PINS




190.394



OEM:
6R0 955 681

BOMBA LAVAFAROS
» MODELO '13→'17



INCA ('95→'03)
190.382

OEM:
3B7 955 681

BOMBA LAVAFAROS

2

PINS


LEÓN I (1M) ('99→'06)
173.196

 Ambos
lados →

OEM:
1J0 941 295B

REGULADOR DE FAROS

 » HALÓGENA
» ELÉCTRICO

3

PINS


190.382

OEM:
3B7 955 681

BOMBA LAVAFAROS

2

PINS



SEAT

LEÓN II (1P) ('05→'12)



3
PINS



178.098

Ambos
lados → 

OEM:
5P0 941 295

REGULADOR DE FAROS
» HALÓGENA
» ELÉCTRICO



FOTO LADO IZQ.

164.981

Izquierdo → 

OEM:
5P0 941 057

164.980

← Derecho 

OEM:
5P0 941 058

KIT DE REPARACIÓN DE FAROS



190.814

Ambos
lados → 

OEM:
6J0 955 099

TOBERA SURTIDOR LAVAFAROS



FOTO LADO IZQ.

190.781

Izquierdo → 

OEM:
1PL 955 101

190.780

← Derecho 

OEM:
1PL 955 102

SURTIDOR LAVAFAROS
» MODELO '06→'10



2
PINS



190.382



OEM:
3B7 955 681

BOMBA LAVAFAROS

LEÓN III (5F1) ('12→20)



FOTO LADO IZQ.

190.783

Izquierdo → 

OEM:
5F0 955 965

SURTIDOR LAVAFAROS

190.782

← Derecho 

OEM:
5F0 955 966



2
PINS



190.394



OEM:
6R0 955 681

BOMBA LAVAFAROS

LEÓN (KL) ('20→)
NEW


FOTO LADO IZQ.

164.985

OEM:
5FA 998 225A

164.984

OEM:
5FA 998 226A

KIT DE REPARACIÓN DE FAROS

TOLEDO II (1M) ('99→'06)

3
PINS

173.196

OEM:
1J0 941 295B

 REGULADOR DE FAROS
» HALÓGENA
» ELÉCTRICO
» MODELO →'04

2
PINS

190.382

OEM:
3B7 955 681

BOMBA LAVAFAROS

TOLEDO III (5P) ('05→'09)
NEW


FOTO LADO IZQ.

164.981

OEM:
5P0 941 057

164.980

OEM:
5P0 941 058

KIT DE REPARACIÓN DE FAROS

NEW

190.814

OEM:
6J0 955 099

TOBERA SURTIDOR LAVAFAROS


2
PINS

190.382

OEM:
3B7 955 681

BOMBA LAVAFAROS


3
PINS

178.098

OEM:
5P0 941 295

 REGULADOR DE FAROS
» HALÓGENA
» ELÉCTRICO

SEAT

TOLEDO IV (KG) ('12→'19)



FOTO LADO IZQ.

164.983

Izquierdo →



164.982

← Derecho



OEM:
5F0 998 225

OEM:
5F0 998 226

KIT DE REPARACIÓN DE FAROS



FOTO LADO IZQ.

190.785

Izquierdo →



190.784

← Derecho



OEM:
6JA 955 965
6JA 955 965A

OEM:
6JA 955 966
6JA 955 966A

SURTIDOR LAVAFAROS



2
PINS



190.394



OEM:
6R0 955 681

BOMBA LAVAFAROS

SKODA

FABIA I (6Y) ('99→'07)



2
PINS



190.382



OEM:
3B7 955 681


BOMBA LAVAFAROS

FABIA II ('06→'15)


FOTO LADO IZQ.

190.787
190.786

Izquierdo → ← Derecho



OEM:
5J0 955 965B

OEM:
5J0 955 966B

SURTIDOR LAVAFAROS
» MODELO '11→'15

190.382


OEM:
3B7 955 681

BOMBA LAVAFAROS
» MODELO →'10



2
PINS


190.394


2
PINS



OEM:
6R0 955 681


BOMBA LAVAFAROS
» MODELO '11→


FABIA III (NJ) ('14→)


FOTO LADO IZQ.

190.789
190.788

Izquierdo → ← Derecho



OEM:
6V0 955 965
6V0 955 965A
6V0 955 965B

OEM:
6V0 955 966
6V0 955 966A
6V0 955 966B

SURTIDOR LAVAFAROS

190.394


OEM:
6R0 955 681

BOMBA LAVAFAROS
» MODELO '14→'19



2
PINS


KAROQ (UN) ('17→)


2
PINS


190.394


OEM:
6R0 955 681

BOMBA LAVAFAROS
» MODELO '18→'19

KODIAQ ('16→)



FOTO LADO IZQ.

190.791

190.790

Izquierdo →



← Derecho



OEM:

565 955 965
565 955 965A

OEM:

565 955 966
565 955 966A

SURTIDOR LAVAFAROS

» MODELO '18→



2

PINS



190.394



OEM:

6R0 955 681

BOMBA LAVAFAROS

» MODELO '17→'19

OCTAVIA I (1U) ('97→'10)



2

PINS



173.080

Ambos

lados →



OEM:

1J0 941 295A

REGULADOR DE FAROS

» HALÓGENA

» ELÉCTRICO

» MODELO '01→'11



2

PINS



190.382



OEM:

3B7 955 681

BOMBA LAVAFAROS

OCTAVIA II (1Z) ('04→'13)



FOTO LADO IZQ.

190.697

190.696

Izquierdo →



← Derecho



OEM:

1Z0 955 965A

OEM:

1Z0 955 966A

SURTIDOR LAVAFAROS

» MODELO '04→'09



FOTO LADO IZQ.

190.699

190.698

Izquierdo →



← Derecho

OEM:

1Z0 955 965B

OEM:

1Z0 955 966B

SURTIDOR LAVAFAROS

» MODELO '09→'13

190.237

190.236

Izquierdo →



← Derecho



OEM:

1Z0 955 109A

OEM:

1Z0 955 110A

TAPA LAVAFAROS

» MODELO '08→'13



2

PINS



190.382



OEM:

3B7 955 681

BOMBA LAVAFAROS


OCTAVIA III (5E) ('13→'21)

NEW


FOTO LADO IZQ.

164.987
164.986

Izquierdo → ← Derecho


OEM:
5EO 998 225

OEM:
5EO 998 226

KIT DE REPARACIÓN DE FAROS
» MODELO '13→'17

2
PINS

173.080

Ambos
lados →

OEM:
1JO 941 295A

REGULADOR DE FAROS
» HALÓGENA
» ELÉCTRICO
» MODELO '13→'17

190.701
190.700

Izquierdo → ← Derecho


OEM:
5EO 955 965

OEM:
5EO 955 966

SURTIDOR LAVAFAROS
» MODELO '13→'17


FOTO LADO IZQ.

NEW


FOTO LADO IZQ.

190.793
190.792

Izquierdo → ← Derecho



OEM:
5EO 955 965C

OEM:
5EO 955 966C

SURTIDOR LAVAFAROS
» MODELO '16→'20

190.239
190.238


Izquierdo → ← Derecho


OEM:
5EO 955 109A GRU

OEM:
5EO 955 110A GRU

TAPA LAVAFAROS
» MODELO '13→'17

FOTO LADO IZQ.


2
PINS

190.382

OEM:
3B7 955 681

BOMBA LAVAFAROS
» MODELO '13→'17

190.394

OEM:
6R0 955 681

BOMBA LAVAFAROS
» MODELO '13→'19

2
PINS


RAPID (NH3) ('13→)



FOTO LADO IZQ.

190.795

Izquierdo →



190.794

← Derecho



OEM:

5JA 955 965
5JA 955 965A

OEM:

5JA 955 966
5JA 955 966A

SURTIDOR LAVAFAROS

» MODELO '13→'20



2

PINS



190.394



OEM:

6R0 955 681

BOMBA LAVAFAROS

» MODELO '13→'19

ROOMSTER ('06→'15)



FOTO LADO IZQ.

190.787

Izquierdo →



190.786

← Derecho



OEM:

5JO 955 965B

OEM:

5JO 955 966B

SURTIDOR LAVAFAROS

» MODELO '11→'15



2

PINS



190.382



OEM:

3B7 955 681

BOMBA LAVAFAROS

» MODELO '06→'10

190.394



2

PINS



OEM:

6R0 955 681

BOMBA LAVAFAROS

» MODELO '11→'15

SUPERB I (3U) ('02→'08)



190.736

Ambos
lados →



OEM:

3U0 955 979

SURTIDOR LAVAFAROS



2

PINS



190.382



OEM:

3B7 955 681

BOMBA LAVAFAROS

SUPERB II (3T) ('08→'15)



190.736

Ambos
lados →



OEM:
3U0 955 979

SURTIDOR LAVAFAROS
» MODELO →'13



190.797

190.796

Izquierdo →



← Derecho

OEM:
3T0 955 978A+
3T0 955 103A

SURTIDOR LAVAFAROS
» MODELO '14→'19

OEM:
3T0 955 979A+
3T0 955 104A

FOTO LADO IZQ.



190.382



OEM:
3B7 955 681

BOMBA LAVAFAROS

2

PINS



SUPERB III (3V) ('15→)



190.799

190.798

Izquierdo →



← Derecho

OEM:
3V0 955 965

OEM:
3V0 955 966

SURTIDOR LAVAFAROS



190.394



OEM:
6R0 955 681

BOMBA LAVAFAROS
» MODELO '15→'19

2

PINS



FOTO LADO IZQ.

YETI (5L) ('09→'17)



190.382



OEM:
3B7 955 681

BOMBA LAVAFAROS

2

PINS



TOYOTA

COROLLA SEDÁN (E15) ('06→)



FOTO LADO IZQ.

164.991

164.990

Izquierdo → ← Derecho

OEM:

81195-12050
81194-12050

OEM:

81195-12050
81194-12050

KIT DE REPARACIÓN DE FAROS

» MODELO '08→'13



FOTO LADO IZQ.

190.655

190.654

Izquierdo → ← Derecho

OEM:

85208-02040

OEM:

85207-02040

SURTIDOR LAVAFAROS

» MODELO →'10

COROLLA SEDÁN (E18) ('13→'19)



FOTO LADO IZQ.

164.989

164.988

Izquierdo → ← Derecho

OEM:

81130-2E080_PART

OEM:

81130-02E70_PART

KIT DE REPARACIÓN DE FAROS

LAND CRUISER (J12) ('02→'09)



FOTO LADO IZQ.

190.651

190.650

Izquierdo → ← Derecho

OEM:

85208-60010

OEM:

85207-60010

SURTIDOR LAVAFAROS

LAND CRUISER (J15) ('09→)



FOTO LADO IZQ.

190.653

190.652

Izquierdo → ← Derecho

OEM:

85208-60040

OEM:

85207-60040

SURTIDOR LAVAFAROS

RAV 4 III ('05→'14)



FOTO LADO IZQ.

190.725

190.724

Izquierdo → ← Derecho

OEM:

85208-42010

OEM:

85207-42010

SURTIDOR LAVAFAROS

» MODELO '05→'08

YARIS (99'→'05)



FOTO LADO IZQ.

163.353

163.352

Izquierdo → ← Derecho

OEM:

52536-52012

OEM:

52535-52012

FIJACIÓN DEL FARO

C30 ('07→'13)

190.395



OEM:
8620396
31349350

BOMBA LAVAFAROS



C70 II CABRIOLET ('06→'11)

190.395



OEM:
8620396
31349350

BOMBA LAVAFAROS



S40 II ('04→'12)

190.727

190.726



Izquierdo →  ← Derecho

OEM:
30699012 +
30698423

SURTIDOR LAVAFAROS
» MODELO '04→'06

FOTO LADO IZQ.

190.729

190.728



Izquierdo →  ← Derecho

OEM:
31253730 +
30698422

SURTIDOR LAVAFAROS
» MODELO '06→'10

FOTO LADO IZQ.

190.731

190.730



Izquierdo →  ← Derecho

OEM:
31294103

SURTIDOR LAVAFAROS
» MODELO '10→'12

FOTO LADO IZQ.

190.395



OEM:
8620396
31349350

BOMBA LAVAFAROS



VOLVO

S60 I ('01→'10)



2
PINS



190.429



OEM:
30699674
30649800

BOMBA LAVAFAROS

S60 CROSS COUNTRY ('16→'18)



2
PINS



190.423



OEM:
31416483

BOMBA LAVAFAROS

S60 II ('10→'19)



FOTO LADO IZQ.

190.743

Izquierdo →



190.742

← Derecho



OEM:
30784344

SURTIDOR LAVAFAROS
» MODELO '10→'13

OEM:
30784345



FOTO LADO IZQ.

190.801

Izquierdo →



190.800

← Derecho



OEM:
31391837
31333667

SURTIDOR LAVAFAROS
» MODELO '15→'18

OEM:
31391838
31416484
31333668

190.423



2
PINS



OEM:
31416483

BOMBA LAVAFAROS

V40/ CROSS COUNTRY ('13→)



FOTO LADO IZQ.

190.741

Izquierdo →



190.740

← Derecho



OEM:
31276117

SURTIDOR LAVAFAROS

OEM:
31276118

V50 ('04→'12)



FOTO LADO IZQ.

190.727

190.726

Izquierdo → ← Derecho



OEM:
30699012 +
30698422

OEM:
30699012 +
30698423

SURTIDOR LAVAFAROS
» MODELO '04→'06




FOTO LADO IZQ.

190.729

190.728

Izquierdo → ← Derecho



OEM:
31253730 +
30698422

OEM:
31253730 +
30698423

SURTIDOR LAVAFAROS
» MODELO '06→'10




FOTO LADO IZQ.

190.731

190.730

Izquierdo → ← Derecho



OEM:
31294103

OEM:
31294104

SURTIDOR LAVAFAROS
» MODELO '10→'12



2
PINS



190.395



OEM:
8620396
31349350

BOMBA LAVAFAROS

V60 I ('10→'18)



FOTO LADO IZQ.

190.743

190.742

Izquierdo → ← Derecho



OEM:
30784344

OEM:
30784345

SURTIDOR LAVAFAROS
» MODELO '10→'13




FOTO LADO IZQ.

190.801

190.800

Izquierdo → ← Derecho



OEM:
31391837
31333667

OEM:
31391838
31416484
31333668

SURTIDOR LAVAFAROS
» MODELO '15→'18



2
PINS



190.423



OEM:
31416483

BOMBA LAVAFAROS

VOLVO

V60 CROSS COUNTRY ('16→'18)



2
PINS



190.423



OEM:
31416483

BOMBA LAVAFAROS

V70 II ('00→'08)



2
PINS



190.429



OEM:
30699674
30649800

BOMBA LAVAFAROS

XC60 I ('08→'17)



FOTO LADO IZQ.

190.733

190.732

Izquierdo → ← Derecho



OEM:
31294406

OEM:
31294407

SURTIDOR LAVAFAROS
» MODELO '08→'13



FOTO LADO IZQ.

190.735

190.734

Izquierdo → ← Derecho



OEM:
31416218

OEM:
31416219

SURTIDOR LAVAFAROS
» MODELO '13→

190.396



OEM:
31391195

BOMBA LAVAFAROS



2
PINS



XC90 I ('02→'14)



FOTO LADO IZQ.

190.745

190.744

Izquierdo → ← Derecho



OEM:
31283784

OEM:
31283785

SURTIDOR LAVAFAROS
» MODELO '07→'14



2
PINS



190.430



OEM:
30663273

BOMBA LAVAFAROS

VOLKSWAGEN

BORA (1J) ('98→'04)

190.382



OEM:
3B7 955 681

BOMBA LAVAFAROS



CADDY II (9U/9K) ('95→'03)

190.382



OEM:
3B7 955 681

BOMBA LAVAFAROS



CADDY III (2K) ('03→'15)

NEW



FOTO LADO IZQ.

164.901

164.900

Izquierdo →  ← Derecho

OEM:
1T0 998 225

OEM:
1T0 998 226

KIT DE REPARACIÓN DE FAROS

NEW



FOTO LADO IZQ.

164.903

164.902


Izquierdo →  ← Derecho

OEM:
2K5 998 225

OEM:
2K5 998 226

KIT DE REPARACIÓN DE FAROS


173.080



OEM:
1J0 941 295A

REGULADOR DE FAROS

» HALÓGENA
» ELÉCTRICO
» MODELO '04→'11



190.693

190.692



OEM:
1T0 955 103B

OEM:
1T0 955 104B

SURTIDOR LAVAFAROS
» MODELO '11→'15



FOTO LADO IZQ.

190.382



OEM:
3B7 955 681

BOMBA LAVAFAROS
» MODELO '11→'15



190.394



OEM:
6R0 955 681

BOMBA LAVAFAROS
» MODELO '11→'15



VOLKSWAGEN

CADDY IV (2C) ('15→'20)



FOTO LADO IZQ.

164.903

Izquierdo →



164.902

← Derecho



OEM:
2K5 998 225

OEM:
2K5 998 226

KIT DE REPARACIÓN DE FAROS



FOTO LADO IZQ.

190.803

Izquierdo →



190.802

← Derecho



OEM:
2K5 955 965

OEM:
2K5 955 966

SURTIDOR LAVAFAROS
» MODELO '16→'20



2
PINS



190.394



OEM:
6R0 955 681

BOMBA LAVAFAROS
» MODELO '15→'19

CAMPMOBIL V ('03→'15)



2
PINS



190.382



OEM:
3B7 955 681

BOMBA LAVAFAROS

CRAFTER (2E/ 2F) ('06→'16)



3
PINS



173.197

Ambos
lados →



OEM:
1K6 941 295

REGULADOR DE FAROS
» HALÓGENA
» ELÉCTRICO



2
PINS



190.398



OEM:
2E0 955 651A

BOMBA LAVAFAROS

CRAFTER (SY/ SZ) ('17→)



2
PINS



190.394



OEM:
6R0 955 681

BOMBA LAVAFAROS
» MODELO '17→'19

EOS ('06→'15)



FOTO LADO IZQ.

190.641

Izquierdo →



190.640

← Derecho



OEM:
1K5 955 978 +
1K6 955 103

SURTIDOR LAVAFAROS
» MODELO '06→'08

OEM:
1K5 955 978 +
1K6 955 104

190.668

Ambos
lados →



OEM:
5K0 955 978A

SURTIDOR LAVAFAROS
» MODELO '11→'15



190.382



2
PINS



OEM:
3B7 955 681

BOMBA LAVAFAROS

GOLF I ('79→'84)



2
PINS




OEM:
3B7 955 681

BOMBA LAVAFAROS

VOLKSWAGEN

GOLF II (19E) ('84→'91)




162.292

Ambos
lados →



OEM:
191 941 133

REGULADOR DE FAROS
» HALÓGENA
» MODELO CORTO



162.293

Ambos
lados →



OEM:
191 941 141

REGULADOR DE FAROS
» HALÓGENA
» MODELO LARGO



162.294

Ambos
lados →



OEM:
191 941 142

REGULADOR DE FAROS
» HALÓGENA



190.382



OEM:
3B7 955 681

BOMBA LAVAFAROS

2
PINS



GOLF III (1H) ('92→'98)



190.382




OEM:
3B7 955 681

BOMBA LAVAFAROS

2
PINS



GOLF IV (1J) ('98→'06)



163.005

163.004

Izquierdo →



← Derecho



OEM:
1J0 998 225

OEM:
1J0 998 226

KIT DE REPARACIÓN DE FAROS
» MODELO CABRIOLET '98→'02



173.196

Ambos
lados →



OEM:
1J0 941 295B

REGULADOR DE FAROS
» HALÓGENA
» ELÉCTRICO
» MODELO CABRIOLET '98→'02

3
PINS



GOLF IV (1J) ('98→'04)

190.382



OEM:
3B7 955 681

BOMBA LAVAFAROS

2
PINS




GOLF V (1K) ('04→'09)

NEW



FOTO LADO IZQ.

164.937

Izquierdo →



164.936

← Derecho



OEM:
1K0 998 225

OEM:
1K0 998 226

KIT DE REPARACIÓN DE FAROS

173.080

Ambos
lados →



OEM:
1J0 941 295A

REGULADOR DE FAROS

» HALÓGENA
» ELÉCTRICO
» UTILIZAR CONJUNTAMENTE CON 1K0 941 041



2
PINS



173.196

Ambos
lados →



OEM:
1J0 941 295B

REGULADOR DE FAROS

» HALÓGENA
» ELÉCTRICO
» FARO MARCA VISTEÓN



3
PINS



173.197

Ambos
lados →



OEM:
1K6 941 295

REGULADOR DE FAROS

» HALÓGENA
» ELÉCTRICO
» FARO MARCA HELLA



3
PINS



190.641

Izquierdo →



190.640

← Derecho



OEM:
1K5 955 978 +
1K6 955 103

OEM:
1K5 955 978 +
1K6 955 104

SURTIDOR LAVAFAROS



FOTO LADO IZQ.



2
PINS



190.382



OEM:
3B7 955 681

BOMBA LAVAFAROS

VOLKSWAGEN

GOLF PLUS V (5M1/ 521) ('04→'13)

173.197



Ambos
lados →



OEM:
1K6 941 295

REGULADOR DE FAROS

» HALÓGENA
» ELÉCTRICO

3



PINS

GOLF VI (5K) ('08→'14)

NEW



FOTO LADO IZQ.

164.939

164.938

Izquierdo →



← Derecho



OEM:
5K0 998 225

OEM:
5K0 998 226

KIT DE REPARACIÓN DE FAROS

173.197

Ambos
lados →



OEM:
1K6 941 295

REGULADOR DE FAROS

» HALÓGENA
» ELÉCTRICO

3



PINS

NEW



190.817

190.816

Izquierdo →



← Derecho



OEM:
5K0 955 978B+
5K0 955 103A

OEM:
5K0 955 978B+
5K0 955 104A

SURTIDOR LAVAFAROS
» NÚMERO DE PR: 2JF

190.668

Ambos
lados →



OEM:
5K0 955 978A

SURTIDOR LAVAFAROS

190.382



OEM:
3B7 955 681

BOMBA LAVAFAROS

2



PINS

GOLF VII (5G) ('12→'20)



FOTO LADO IZQ.

190.691

190.690

Izquierdo → ← Derecho



OEM:
5G0 955 965

OEM:
5G0 955 966

SURTIDOR LAVAFAROS

» MODELO '14→'17




FOTO LADO IZQ.

190.245

190.244

Izquierdo → ← Derecho



OEM:
5G0 955 109 GRU

OEM:
5G0 955 110 GRU

TAPA LAVAFAROS

» NÚMERO DE PR: 2JB,2JD,2JX



FOTO LADO IZQ.

190.247

190.246

Izquierdo → ← Derecho



OEM:
5G0 955 109A GRU

OEM:
5G0 955 110A GRU

TAPA LAVAFAROS

» NÚMERO DE PR: 2JE/2JG,2JQ/2JG,2JQ+EOA



2
PINS



190.394



OEM:
6R0 955 681

BOMBA LAVAFAROS

JETTA I ('78→'84)



2
PINS



190.382




OEM:
3B7 955 681

BOMBA LAVAFAROS

VOLKSWAGEN

JETTA II (A1) ('84→'91)




162.292

Ambos
lados →



OEM:
191 941 133

REGULADOR DE FAROS
» HALÓGENA
» MODELO CORTO



162.293

Ambos
lados →



OEM:
191 941 141

REGULADOR DE FAROS
» HALÓGENA
» MODELO LARGO



162.294

Ambos
lados →



OEM:
191 941 142

REGULADOR DE FAROS
» HALÓGENA



190.382



OEM:
3B7 955 681

BOMBA LAVAFAROS

2
PINS



JETTA III (1K2) ('04→'13)



FOTO LADO IZQ.

164.937

164.936

Izquierdo →



← Derecho

OEM:
1K0 998 225

OEM:
1K0 998 226

KIT DE REPARACIÓN DE FAROS
» MODELO '03→'09



3
PINS



173.197

Ambos
lados →



OEM:
1K6 941 295

REGULADOR DE FAROS
» HALÓGENA
» ELÉCTRICO
» MODELO '06→'11



FOTO LADO IZQ.

190.641

190.640

Izquierdo →



← Derecho

OEM:
1K5 955 978 +
1K6 955 103

OEM:
1K5 955 978 +
1K6 955 104

SURTIDOR LAVAFAROS
» MODELO '05→'12



2
PINS



190.382



OEM:
3B7 955 681

BOMBA LAVAFAROS

JETTA IV ('08→)



FOTO LADO IZQ.

164.943

Izquierdo →



164.942

← Derecho



OEM:
5C7 998 225

OEM:
5C7 998 226

KIT DE REPARACIÓN DE FAROS
» MODELO '12→'18



190.668

Ambos
lados →



OEM:
5K0 955 978A

SURTIDOR LAVAFAROS
» MODELO '11→'14



2
PINS



190.382



OEM:
3B7 955 681

BOMBA LAVAFAROS
» MODELO '10→'14



2
PINS



190.394



OEM:
6R0 955 681

BOMBA LAVAFAROS
» MODELO '15→'19

LT (→'07)



2
PINS



190.382



OEM:
3B7 955 681

BOMBA LAVAFAROS

VOLKSWAGEN

LUPO (6X) ('99→'05)



FOTO LADO IZQ.

163.239

Izquierdo →



163.238

← Derecho



OEM:

6X0 998 225

OEM:

6X0 998 226

KIT DE REPARACIÓN DE FAROS



3

PINS



173.196

Ambos
lados →



OEM:

1J0 941 295B

REGULADOR DE FAROS

» HALÓGENA

» ELÉCTRICO

190.382



2

PINS



OEM:

3B7 955 681

BOMBA LAVAFAROS

MULTIVAN V ('03→'15)



2

PINS



173.080

Ambos
lados →



OEM:

1J0 941 295A

REGULADOR DE FAROS

» HALÓGENA

» ELÉCTRICO



190.669

Ambos
lados →



OEM:

5K0 955 978A

SURTIDOR LAVAFAROS

» MODELO '10→'15

190.382



2

PINS



OEM:

3B7 955 681

BOMBA LAVAFAROS

VOLKSWAGEN

MULTIVAN VI ('15→)



FOTO LADO IZQ.

190.811

190.810

Izquierdo → ← Derecho



OEM:
7E5 955 965

OEM:
7E5 955 966

SURTIDOR LAVAFAROS

» MODELO '16→'19

NEW BEETLE ('98→'19)



2
PINS



190.382



OEM:
3B7 955 681

BOMBA LAVAFAROS

» MODELO '98→'05

PASSAT CC ('08→'12) /CC ('12→'16)



2
PINS



173.080

Ambos
lados →



OEM:
1J0 941 295A

REGULADOR DE FAROS

» HALÓGENA
» ELÉCTRICO
» MODELO PASSAT CC ('08→'12)



2
PINS



190.382



OEM:
3B7 955 681

BOMBA LAVAFAROS

PASSAT II (B2) ('79→'89)



2
PINS



190.382



OEM:
3B7 955 681

BOMBA LAVAFAROS

PASSAT III (B3/ B4) ('88→'97)



2
PINS



190.382



OEM:
3B7 955 681

BOMBA LAVAFAROS

PASSAT IV (B5) ('96→'01)



2
PINS



190.382



OEM:
3B7 955 681

BOMBA LAVAFAROS

PASSAT V (B5.5) ('00→'04)



2
PINS



190.382



OEM:
3B7 955 681

BOMBA LAVAFAROS

PASSAT VI (B6) ('05→'10)



FOTO LADO IZQ.

164.955

164.954

Izquierdo →



← Derecho



OEM:

3C0 998 225

OEM:

3C0 998 226

KIT DE REPARACIÓN DE FAROS



3

PINS



173.197

Ambos
lados →



OEM:

1K6 941 295

REGULADOR DE FAROS

» HALÓGENA

» ELÉCTRICO

» MODELO '06→'08

190.643

190.642

Izquierdo →



← Derecho



OEM:

3C0 955 103A

OEM:

3C0 955 104A

SURTIDOR LAVAFAROS



FOTO LADO IZQ.

190.251

190.250

Izquierdo →



← Derecho

OEM:

3C0 955 109C GRU

3C0 955 109A GRU

OEM:

3C0 955 110C GRU

3C0 955 110A GRU

TAPA LAVAFAROS

190.382



OEM:

3B7 955 681

BOMBA LAVAFAROS



2

PINS



VOLKSWAGEN

PASSAT VII (B7) ('10→'14)



FOTO LADO IZQ.

164.953

164.952

Izquierdo → ← Derecho

OEM:
3AA 998 225

OEM:
3AA 998 226

KIT DE REPARACIÓN DE FAROS



FOTO LADO IZQ.

190.685

190.684

Izquierdo → ← Derecho

OEM:
3AA 955 103

OEM:
3AA 955 104

SURTIDOR LAVAFAROS



FOTO LADO IZQ.

190.253

190.252

Izquierdo → ← Derecho

OEM:
3AA 955 109 GRU

OEM:
3AA 955 110 GRU

TAPA LAVAFAROS



2
PINS



190.394



OEM:
6R0 955 681

BOMBA LAVAFAROS

PASSAT VIII (B8) ('14→)



FOTO LADO IZQ.

190.687

190.686

Izquierdo → ← Derecho

OEM:
3G0 955 103

OEM:
3G0 955 104

SURTIDOR LAVAFAROS

POLO I (86) ('75→'81)



2
PINS



190.382



OEM:
3B7 955 681

BOMBA LAVAFAROS

POLO II (86C) ('81→'94)



2
PINS



190.382



OEM:
3B7 955 681

BOMBA LAVAFAROS

POLO III (6N) ('94→'02)



3
PINS



173.196

Ambos
lados →



OEM:
1J0 941 295B

REGULADOR DE FAROS

- » HALÓGENA
- » ELÉCTRICO
- » MODELO '00→



2
PINS



190.382



OEM:
3B7 955 681

BOMBA LAVAFAROS

POLO IV (9N) ('02→'09)



FOTO LADO IZQ.

163.237

Izquierdo →



OEM:
6Q0 998 225

163.236

← Derecho



OEM:
6Q0 998 226

KIT DE REPARACIÓN DE FAROS



2
PINS



173.080

Ambos
lados →



OEM:
1J0 941 295A

REGULADOR DE FAROS

- » HALÓGENA
- » ELÉCTRICO
- » MODELO '02→'05



3
PINS



173.196

Ambos
lados →



OEM:
1J0 941 295B

REGULADOR DE FAROS

- » ELÉCTRICO, HALÓGENA
- » FARO MARCA VALEO
- » MODELO '02→'05



3
PINS



173.197

Ambos
lados →



OEM:
1K6 941 295

REGULADOR DE FAROS

- » ELÉCTRICO, HALÓGENA
- » FARO MARCA HELLA
- » MODELO '05→'09



3
PINS



178.098

Ambos
lados →



OEM:
5P0 941 295

REGULADOR DE FAROS

- » ELÉCTRICO, HALÓGENA
- » FARO MARCA VALEO
- » MODELO '05→'09



2
PINS



190.382



OEM:
3B7 955 681

BOMBA LAVAFAROS

- » MODELO SEDAN →'06

VOLKSWAGEN

POLO V (6R) ('09→'17)



FOTO LADO IZQ.

164.703

164.702

Izquierdo → ← Derecho

OEM:
6R0 998 225
6C0 998 225

OEM:
6R0 998 226
6C0 998 226

KIT DE REPARACIÓN DE FAROS

» MODELO '10→'14



3

PINS



178.098

Ambos
lados →



OEM:
5P0 941 295

REGULADOR DE FAROS

» HALÓGENA
» ELÉCTRICO
» MODELO '09→'14



2

PINS



173.080

Ambos
lados →



OEM:
1J0 941 295A

REGULADOR DE FAROS

» HALÓGENA
» ELÉCTRICO
» MODELO '11→'19



190.805

190.804

Izquierdo → ← Derecho



OEM:
6C0 955 103A

OEM:
6C0 955 104A

SURTIDOR LAVAFAROS



2

PINS



190.394



OEM:
6R0 955 681

BOMBA LAVAFAROS

POLO VI (AW) ('17→)



FOTO LADO IZQ.

164.703

164.702

Izquierdo → ← Derecho

OEM:
6R0 998 225
6C0 998 225

OEM:
6R0 998 226
6C0 998 226

KIT DE REPARACIÓN DE FAROS

» NÚMERO DE PR: 8IT/ 8ID+2JF/ 8ID+2JD,2JG,2JH,2JP
» MODELO '18→



FOTO LADO IZQ.

164.965

164.964

Izquierdo → ← Derecho



OEM:
2G0 998 225

OEM:
2G0 998 226

KIT DE REPARACIÓN DE FAROS

» MODELO '18→

SCIROCCO II ('82→'92)

190.382



OEM:
3B7 955 681

BOMBA LAVAFAROS

2

PINS



SCIROCCO III ('08→'18)

190.689

190.688



Izquierdo →  ← Derecho

OEM:
1K8 955 978A +
1K8 955 103

SURTIDOR LAVAFAROS

FOTO LADO IZQ.

OEM:
1K8 955 978A +
1K8 955 104



FOTO LADO IZQ.

190.255

190.254

Izquierdo →  ← Derecho

OEM:
1K8 955 109B GRU

TAPA LAVAFAROS
» MODELO '08→'14

OEM:
1K8 955 110B GRU

190.382



OEM:
3B7 955 681

BOMBA LAVAFAROS
» MODELO '09→'14

2

PINS



190.394



OEM:
6R0 955 681

BOMBA LAVAFAROS
» MODELO '15→'18

2

PINS



SHARAN I (7M8, 7M9) ('96→'10)

173.080

Ambos
lados → 

OEM:
1J0 941 295A

REGULADOR DE FAROS
» HALÓGENA
» ELÉCTRICO

2

PINS



190.382



OEM:
3B7 955 681

BOMBA LAVAFAROS

2

PINS



VOLKSWAGEN

SHARAN II (7N1, 7N2) ('10→)



2
PINS



173.080

Ambos
lados →



OEM:
1J0 941 295A

REGULADOR DE FAROS
» HALÓGENA
» ELÉCTRICO
» MODELO '10→'19



FOTO LADO IZQ.

190.695

190.694

Izquierdo →



← Derecho

OEM:
7N0 955 979 +
7N0 955 103

OEM:
7N0 955 979 +
7N0 955 104

SURTIDOR LAVAFAROS



2
PINS



190.382



OEM:
3B7 955 681

BOMBA LAVAFAROS

TIGUAN I ('07→'15)



FOTO LADO IZQ.

190.645

190.644

Izquierdo →



← Derecho

OEM:
5N0 955 979

OEM:
5N0 955 978

SURTIDOR LAVAFAROS
» MODELO →'11



2
PINS



190.382



OEM:
3B7 955 681

BOMBA LAVAFAROS
» MODELO '07→'12



2
PINS



190.394



OEM:
6R0 955 681

BOMBA LAVAFAROS
» MODELO '12→'19

TIGUAN II ('16→'19)



2
PINS



173.080

Ambos
lados →



OEM:
1J0 941 295A

REGULADOR DE FAROS
» HALÓGENA
» ELÉCTRICO



190.807

Izquierdo →



190.806

← Derecho



OEM:
5NA 955 103
5NA 955 103A

OEM:
5NA 955 104
5NA 955 104A

SURTIDOR LAVAFAROS



2
PINS



190.382



OEM:
3B7 955 681

BOMBA LAVAFAROS
» MODELO →'19

TOUAREG I (7L) ('02→'10)



3
PINS



173.197

Ambos
lados →



OEM:
1K6 941 295

REGULADOR DE FAROS
» HALÓGENA
» ELÉCTRICO
» MODELO '07→'10



FOTO LADO IZQ.

190.647

Izquierdo →



190.646

← Derecho



OEM:
7L6 955 978A +
7L6 955 103A

OEM:
7L6 955 978A +
7L6 955 104A

SURTIDOR LAVAFAROS
» MODELO →'10



2
PINS



190.382



OEM:
3B7 955 681

BOMBA LAVAFAROS

VOLKSWAGEN

TOUAREG II (7P) ('10→'18)



2
PINS



190.382



OEM:
3B7 955 681

BOMBA LAVAFAROS



FOTO LADO IZQ.

190.249

190.248

Izquierdo →



← Derecho

OEM:
7P6 807 937 GRU

OEM:
7P6 807 938 GRU

TAPA LAVAFAROS

» MODELO '11→'14

TOUAREG III (CR) ('18→)



190.809

190.808

Izquierdo →



← Derecho

OEM:
760 955 103

OEM:
760 955 104

SURTIDOR LAVAFAROS

TOURAN I ('03→'10)



FOTO LADO IZQ.

164.901

164.900

Izquierdo →



← Derecho

OEM:
1T0 998 225

OEM:
1T0 998 226

KIT DE REPARACIÓN DE FAROS



2
PINS



173.080

Ambos
lados →



OEM:
1J0 941 295A

REGULADOR DE FAROS

» HALÓGENA

» ELÉCTRICO

190.382



OEM:
3B7 955 681

BOMBA LAVAFAROS

2
PINS



TOURAN II ('10→'15)



FOTO LADO IZQ.

190.693

Izquierdo →



190.692

← Derecho



OEM:
1T0 955 103B

OEM:
1T0955 104B

SURTIDOR LAVAFAROS



190.394



OEM:
6R0 955 681

BOMBA LAVAFAROS

2
PINS



2
PINS



190.394



OEM:
6R0 955 681

BOMBA LAVAFAROS
» MODELO '15→'19

TRANSPORTER IV ('90→'03)

NEW



164.875

Ambos
lados →



OEM:
701 941 141A

FIJACIÓN DEL FARO



2
PINS



190.382



OEM:
3B7 955 681

BOMBA LAVAFAROS

VOLKSWAGEN

TRANSPORTER V ('03→'14)



2
PINS



173.080

Ambos
lados →



OEM:
1J0 941 295A

REGULADOR DE FAROS
» HALÓGENA
» ELÉCTRICO



190.668

Ambos
lados →



OEM:
5K0 955 978A

SURTIDOR LAVAFAROS
» MODELO '10→'15



2
PINS



190.382



OEM:
3B7 955 681

BOMBA LAVAFAROS

TRANSPORTER VI ('14→)

NEW



190.811

Izquierdo →



OEM:
7E5 955 965

SURTIDOR LAVAFAROS
» MODELO '16→'19

190.810

← Derecho



OEM:
7E5 955 966



2
PINS



190.394



OEM:
6R0 955 681

BOMBA LAVAFAROS
» MODELO '16→'19

KIT REPARACIÓN FAROS SURTIDOR LAVAFAROS COMPLEMENTOS FAROS HEADLIGHT REPAIR KIT HEADLIGHT WASHER HEADLIGHT ACCESSORIES

DESDE 1947
+ 75 AÑOS
Acompañándote!



C/ JOSEP ROS I ROS, 38 - 40
POL. INDUSTRIAL LA CLOTA
08760, BARCELONA, ESPAÑA

KIT REPARACIÓN FAROS SURTIDOR LAVAFAROS COMPLEMENTOS FAROS HEADLIGHT REPAIR KIT HEADLIGHT CLEANER HEADLIGHT ACCESSORIES

TEL. OFICINAS

(+34) 934 990 501

TEL. PEDIDOS

(+34) 934 990 250

triclo@triclo.es

www.triclo.es




CERTIFIED

TecDoc®
DATA SUPPLIER



< CATÁLOGO 2024 >



DESDE 1947
+ 75 AÑOS
Acompañándote!

C/ JOSEP ROS I ROS, 38 - 40
POL. INDUSTRIAL LA CLOTA
08760, BARCELONA, ESPAÑA